

南通LG变频器出故障维修

产品名称	南通LG变频器出故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:LG 型号:南通LG变频器出故障维修 产地:南通LG变频器出故障维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南通LG变频器出故障维修

-4.0K-C/SPF-5.5K-C、SHF-2.2K-C/SPF-4.0K-C、SHF-1.5K-C/SPF-2.2K-C、SHF-55K-B/SPF-75K-B、SHF-45K-B/SPF-55K-B、

SHF-37K-B/SPF-45K-B , SHF-30K-B/SPF-37K-B、SHF-22K-B/SPF-30K-B、SHF-18.5K-B/SPF-22K-B , SHF-15K-B/SPF-18.

5K-B、SHF-11K-B/SPF-15K-B、SHF-7.5K-B/SPF-11K-B , SHF-5.5K-B/SPF-7.5K-B、SHF-4.0K-B/SPF-5.5K-B、SHF-2.2K-B

/SPF-4.0K-B , SHF-1.5K-B/SPF-2.2K-B、ET-3.7K、ET-2.2K、ET-1.5K、ET-0.75K、ET-0.4K , EF-4.0K、EF-2.2K、EF-

1.5K、EF-0.75K、EF-0.4K、ES-2.2K、ES-1.5K、ES-0.75K , ES-0.4K、IPF-315K、IPF-220K、IPF-200K、IPF-160K、IPF-

132K、IPF-110K , IPF-90K、IHF-250K、IHF-160K、IHF-132K、IHF-110K、IHF-90K、IHF-75K , SPF-75K-A、SPF-55K-A、

SPF-45K-A、SPF-37K-A、SPF-30K-A、SPF-22K-A , SPF-18.5K-A、SPF-15K-A、SPF-11K-A、SPF-7.5K-A、SPF-5.5K-A、SPF

-4.0K-A , SPF-2.2K-A、SHF-55K-A、SHF-45K-A、SHF-37K-A、SHF-30K-A、SHF-22K-A , SHF-18.5K-A、SHF-15K-A、SHF

1、故障代码：E001

2、可能原因： 输入电压异常； 有大容量负载在同一线路运行； 变频器内部故障；

3、解决方案： 检查输入电源； 减少线路负荷容量； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过流：

1、故障代码：E004（加速时过流）、E005（定速时过流）、E006（减速时过流）

2、可能原因： 电机连接端子相间短路； 负载突变； 加速时间太短； 电动机堵转； 变频器内部故障；

3、解决方案： 检查输出线路及负载； 减少线路负荷容量； 重新设定加速时间； 检查电动机； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

过载：

1、故障代码：E007（电机过载）、E008（变频器过载）；

2、可能原因： 负载过重； 电子过流保护参数设定不当；

3、解决方案： 减轻负载或增加容量； 重新设定电子过流参数。

短路：

1、故障代码：E009（输出短路或电机漏电）。

2、可能原因： 输出侧短路； 变频器内部故障；

3、解决方案： 检查输出线路； 联系变频器维修商、经销商或厂家。

外故障：

1、故障代码：E00D（外部故障）；