

五莲县盈源石材 花岗岩挡车石球尺寸 花岗岩挡车石球

产品名称	五莲县盈源石材 花岗岩挡车石球尺寸 花岗岩挡车石球
公司名称	五莲县盈源石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市五莲县五莲石材产业园
联系电话	13396238915

产品详情

挡车球的来历-传说古罗马时期的庞培城的一些街道上，花岗岩挡车石球尺寸，车马与行人交叉行驶，花岗岩挡车石球，经常使市内交通堵塞，还不断发生事故。为此，人们便将人行道与马车道分开、并把人行道加高，还在靠近马路口的地方砌起一块块凸出路面的石头作为指示行人过街的标志。行人可以踩着这些石头，40公分花岗岩挡车石球，安全穿过马路。这样也就慢慢的演化成了现在使用的挡车石了。五莲花挡车球、五莲红挡车球、五莲灰挡车球等等。

现在有很多的人在装修的时候使用了挡车球，虽然挡车球的优点非常多，并且重要的一点就是容易清理，但是很多的人对于挡车球不太了解，想要知道挡车球打蜡的内容，在进行挡车球打蜡的时候需要注意哪些。1、长时间打蜡易造成挡车球表面产生黄化现象，打蜡后挡车球的细孔被封闭，挡车球的湿气散发不出来，长时间积存致使挡车球发生病变。因此，使用蜡水进行挡车球抛光保养的同时，也要避免长期积累在挡车球表面，但是在人的流量大的区域必然经常抛光打蜡，对于一般的消费者而言很难明确了解正确选择使用，需要时应该分析挡车球的种类和环境，选择合适的蜡。

挡车石出现裂痕的二类原因

一、环境是挡车石出现裂痕的主因。

环境不同，挡车石的情况不一样；例如，花岗岩挡车石球规格，广场上的五莲花板材，在室外经受风吹日晒，污染，火烧板难免容易出现裂痕，尤其是近年环境遭受了严重污染，石材也会受到污染，会影响其性能。

二、人为是挡车石出现裂痕的原因。

除不可免的灾害外，人为也是挡车石出现裂痕的重要原因，比如安装火烧板时，工人在水泥浆的混合比例有误差，把水的比例调的多，这样火烧板安装后就容易出现裂痕现象。

三、铁元素是挡车石出现裂痕的原因。

挡车石接触带铁的物质，会使火烧板也接触到金属物质，使表面产生裂痕。

五莲县盈源石材(图)-花岗岩挡车石球尺寸-花岗岩挡车石球由五莲县盈源石材有限公司提供。五莲县盈源石材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！