

西门子显示屏后面网口指示灯不亮通讯不上（解决）

产品名称	西门子显示屏后面网口指示灯不亮通讯不上（解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子人机界面维修 产地:西门子控制面板维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子显示屏后面网口指示灯不亮通讯不上（解决）故障处理；一般情况就是PLC通讯坏了，或者触摸屏通讯坏了，建议送修。

上电保护的故障是通电后马上掉电。用万用表去量电压与地之间的阻值为0或者调蜂鸣挡测试会常鸣。

先判断电源是否有保护，把电源接头从主板上取下用金属的东西短接电源20pin上的绿线和任一黑色的线，如果电源后面的风扇能转起来，一般来说电源是没有问题的。

1、主板保护，可能是主板有短路，如里面掉螺丝，或者进水之类。

2、电源保护，电源内部本身损坏。

3、用适配器供电的需注意正负极有没有接对。

1、但在自检后提示grub错误或者左上角有光标在闪烁的，多为系统主引导记录有损坏，要重建主引导记录。

2、启动过程中蓝屏的，一般先确定硬盘的模式是否正确，winxp以下包含winxp为ide模式，win7以上含win7可用ide或者ahci模式,如果模式没问题依然蓝屏的可先考虑进安全模式，仍蓝屏的话可考虑重装系统，

若还不行的话用橡皮把金手指擦干净重新插上去，或者更换内存。

3、开机上电后，无任何操作直接进bios的，一般是没认到硬盘，可先查看硬盘是否有松动，没有松动的可更换sata线和硬盘。

开机进系统后usb不能使用，如果是专用3.0的芯片，要打驱动，其它情况重装系统。

西门子显示屏后面网口指示灯不亮通讯不上（解决）修复型号；OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200