

GJZF4四氟板式橡胶支座 商丘150*250*30型橡胶支座 施工工艺 2022新闻

产品名称	GJZF4四氟板式橡胶支座 商丘150*250*30型橡胶支座 施工工艺 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GJZF4四氟板式橡胶支座 商丘150*250*30型橡胶支座 施工工艺 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

GJZF4四氟矩形滑板橡胶支座规格，150*250*30 150*250*37 150*250*44 150*300*30 150*300*37 150*300*44 200*200*37 200*200*44 200*200*51 200*200*58 200*250*44 200*250*51 200*250*58 200*300*32 200*300*43 200*300*54 200*350*32 200*350*43 200*350*54 200*400*32 200*400*43 200*400*54 250*250*43 250*250*54 250*250*65 250*250*76 250*300*43 250*300*54 250*300*65 250*300*76 250*350*43 250*350*54 250*350*65 250*350*76 250*400*43 250*400*52 250*400*63 250*350*74 250*400*41 250*400*54 250*400*65 250*400*76 250*450*43 250*450*52 250*450*63 250*450*74 250*500*41 250*500*54 250*500*65 250*500*76 300*300*54 300*300*65 300*300*76 300*300*87 300*350*54 300*350*65 300*350*76 300*350*85 300*400*54 300*400*65 300*400*76 300*400*87 300*450*65 300*450*76 300*450*87 300*500*54 300*500*71 300*500*86 300*550*56 300*550*71 300*550*86 300*600*56 300*600*71 300*600*86 350*350*65；

板式橡胶支座的分类及表示方法，圆形板式橡胶支座，GYZ直径*厚(高)度mm，

矩形板式橡胶支座，GJZ长度*宽度*高(厚)度，

板式橡胶支座按结构形式分类如下，

板式橡胶支座包括普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座两类

其中，普通板式橡胶支座又可分为矩形普通板式橡胶支座，圆形普通板式橡胶支座，球冠形普通板式橡胶支座等三种。

四氟板式橡胶支座亦可分为矩形四氟板式橡胶支座，圆形四氟板式橡胶支座，球冠形四氟板式橡胶支座等三种。

板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：

A、氯丁胶：适用温度+60 ~ -25 °

B、天然胶：适用温度+60 ~ -40 °

C三元乙丙胶：适用温度+60 ° ~ -45 °

板式橡胶支座产生病害描述

桥梁板式橡胶支座的缺陷、病害，形式多样，常见的主要有以下几种：

1、橡胶支座受压不均匀。有的支座局部脱空，有的甚至完全脱空，不参与结构受力，从而造成其它座压力增大，发生较大变形。

2、板式橡胶支座的质量。橡胶材料暴露在空气之中很容易受到光、热、氧等外界环境的影响，时间一长的话很容易发生橡胶材料的开裂等问题。

3、橡胶支座剪切变形。橡胶支座剪切变形过大，甚至产生裂缝，造成这种现象的主要原因是支座安装时初始剪变形过大。

4、支座垫石高度不够。用普通砂浆找平，造成砂浆压碎，其上支座基本不承担上部荷载。有的支座上部脱空，竟用砂浆封涂空隙。

5、墩台垫石上有杂物。如混凝土，木板，泥土。造成此现象的原因有：浇筑湿接头时漏浆、伸缩缝安装前落入的杂物未清理、临时固定设施未拆除。墩台上的杂物有的会污染橡胶支座，有的包围着支座，影响支座发挥正常的作用。

6、安放支座的墩台顶面标高超标。为了保持梁底标高而将支座处留成凹槽凑合。

7、支座受压外鼓。支座胶层厚度和支座胶层不均匀分布，将会产生支座局部应力集中，局部胶层表面裂纹萌生概率大幅增加，导致支座提前损坏。