

橡胶膨胀止水带 箱涵沉降缝橡胶止水带绥化 2022新闻

产品名称	橡胶膨胀止水带 箱涵沉降缝橡胶止水带绥化 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶膨胀止水带 箱涵沉降缝橡胶止水带绥化 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

随着能源事业的发展，水利工程建设更是取得了长足的进步，水利工程建设是关乎发展的大事。为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。按其服务对象分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等。

止水带是zui常用的一种止水橡胶，能有效的防zhi建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程，止水橡胶为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。

橡胶止水带产生质量问题的原因——施工原因：安装止水带在施工过程中控制不好质量，导致接触面比较容易产生气孔，使止水带与混凝土的连接处因气孔的存在出现不密实甚至发生脱离的现象，导致止水带没有被紧密的嵌固，止水作用降低大减。或者在止水带的底部进入了混凝土内的大粒径骨料，在浇筑上层混凝土时，在下部骨料的作用下导致止水带出现断裂。因此，在施工过程中，橡胶止水带的裸露时间不能过长。在施工时，因为施工涉及的工序比较多，需要对橡胶止水带进行保护，避免施工不小心损坏橡胶止水带，造成止水带出现扎穿、断裂的现象。

沉降缝止水带撕裂的情况及原因分析

- 1、建筑物不均匀沉降。相关人员在设计过程中，假如没有对沉降缝建筑物的相关情况充分考虑，没有对止水带做好及时的处理，那么就会出现止水带撕裂的现象。
- 2、混凝土配合比设计不合理。倘若混凝土在配合过程中出现不合理的情况，那么在竣工以后就会给混凝土的质量带来一定的影响，从而加剧止水带在一定程度上遭到破坏。
- 3、气温变化过大。由于建筑工程的周期时间很长，沉降缝施工完成后在到相关施工完成，跨越季节出现很大的差别。因为气候的不断改变，会导致混凝土在不同程度上遭到破坏，所以会对止水带产生一定的压力，从而出现撕裂的情况。
- 4、止水带质量不合格。相关人员在材料进行检查过程中，没有对止水带进行严格的检查，从而发生工程的材料与设计内容不符的现象。