

# 日照斗山大宇叉车停车制动阀/刹车分泵/制动摩擦片/叉车配件公司

产品名称	日照斗山大宇叉车停车制动阀/刹车分泵/制动摩擦片/叉车配件公司
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

日照斗山大宇叉车停车制动阀/刹车分泵/制动摩擦片/叉车配件公司

### 油路系统

1 液压叉车制动系统中有空气或接头漏油,应排除系统中的空气或换修漏油的接头。

2 制动总泵、分泵、真空增压器增压缸(辅助缸)和变速器切断阀的密封性能差,制动时不能保压,有泄油或返油现象;应更换其密封件。

### 机械部分

1 制动蹄片和制动鼓的间隙调整不当或制动蹄片磨损严重,应调整或更换。

2 轮鼓内油封和制动分泵漏油,导致制动鼓和制动蹄片有油污,使制动摩擦系数下降;应更换油封,清洗制动鼓和制动蹄片。

3 制动踏板的自由行程过大,应调整。

从上述工作原理可知,叉车制动系统动力缸真空度的高低决定着真空增压器增压作用的好坏。使动力缸真空度下降的原因有:真空泵、真空阀和空气阀的性能不佳或动力缸皮膜破损等,其中真空阀、空气阀的密封不良常见。若真空阀不密封,当踩下踏板时,虽然真空阀关闭,但空气仍能从真空阀与阀座之间

渗入动力缸的前腔，引起动力缸真空度下降，使推杆推力大为减小，辅助缸无法形成高压，从而降低全车的制动性能。