

龙岩驱动器维修

产品名称	龙岩驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

龙岩驱动器维修

厦门友亿佳自动化设备维修各品牌变频器，伺服器，伺服驱动器，伺服控制器，伺服放大器，驱动器，伺服电源，伺服模块，触摸屏，人机界面，工业触控屏，数控系统屏，工控机，工业电脑，工业计算机，PLC，可编程控制器，扫描枪，扫码枪，扫描器，变频调速器，直流调速器，软启动器，系统控制器，工控主板，工业电路板等各行业工控设备维修，专注工业电路板维修及销售。本地如有需要可提供上门服务外省可邮寄维修，免费检测，欢迎来电咨询。

A.82 编码器CHECK SUM 检查错误 编码器内存的CHECK SUM 检查结果不正确 A.83 值编码器电池错误

值编码器电池电压降低 A.84 值编码器资料错误 所收到的资料异常 A.85 值编码器超速

当电源接上时编码器高速旋转 A.86 编码器过热 编码器内部温度太高 A.b1 速度指令输入读出错误

指令速度输入的A/D 转换器故障 A.b2 转矩指令输入读出错误 指令转矩输入的A/D 转换器故障 A.bF

系统警报 服务器内发生一个系统故障 A.C1 伺服超速运转 伺服马达失控 AC8

值编码器清除异常及多次转动限制设定异常值编码器多次转动未正确清除或设定 A.C9 编码器通讯错误

服务器与编码器间无法通讯 A.CA 编码器参数错误 编码器参数故障A.Cb 编码器回授错误

与编码器的通讯内容不正确 A.d0 位置错误脉冲满溢 位置偏差脉冲超过参数Pn505 A.F1 电源线欠相

主电源一相未接 CPF00 操作器传输错误 操作器与服务器传输失效