大连二手电子地磅秤售价 定制地磅服务

| 产品名称 | 大连二手电子地磅秤售价 定制地磅服务 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 辽宁铭远称重科技有限公司 |
| 价格 | 80000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:辽宁铭远 型号:SCS 产地:沈阳 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号 |
| 联系电话 | 024-24113999 15040073999 |

产品详情

电子天平常见故障一:天平开机没有数字显示?

答:电子天平开机后,显示器无显示。这种情况一般是电源故障,应先检查供电线路及供电电源是否正常;其次检查电源变压器、电源开关,看是否接触不良或损坏。

用 户在电子秤衡器使用过程中经常会遇到称重不准,数字显示仪示值不稳定,触摸称重传感器,出现跳数等故障现象。经过对问题产品检查,60%都是因为<u>称重传感器</u>绝缘不佳导致的。

一、绝缘受损产生的后果及原因分析

称重传感器绝缘破坏在称重过程中主要表现有以下两种:

1.数字显示仪表示值不稳定,手指触摸传感器,仪表示值跳动,主要是由于电桥电路与弹性体之间的绝缘不佳,破坏了电桥平衡,大电流通过片子产生热漂移,通电过程中由于排潮,导致传感器零点变化,零点温漂增加,电桥的非线性增加,甚至无法调平等。

- 2.数字显示仪表示值不稳定,手指触摸传感器,仪表显示无反应,用仪表检测桥路与传感器之间的绝缘电阻合格。这主要是因为电桥内部绝缘破坏导致的[1],应变计焊点、接线板焊点间,电缆线端子与线路板之间有漏电现象。
- 二、称重传感器绝缘不佳是怎么产生的:
- 1、贴片时弹性体贴片面清洗不彻底,残留砂粒,铁微粒等刺伤应变计基底,导致电阻应变计敏感栅凸起或断裂。从而使称重传感器装秤后零点大、断桥、绝缘不够等。
- 2、组桥短接线、接线板焊点、塑胶组桥线护套脱落露出的芯线等接触到弹性体,将导致绝缘 超差。涂应变计面胶时未充分烘干,也极易发生介质导电,降低绝缘性能。
- 3、焊点必须彻底清洗干净,否则残留的助焊剂腐蚀焊点。随着称重传感器工作时间的增加,焊点被腐蚀碳化,称重传感器绝缘性能则会遭到更加严重的破坏。
- 4、补偿丝露出一段多余的尾巴,灌胶密封后在胶的固化收缩作用下,补偿丝碰到弹性体,导致称重传感器发生短路。
- 5、称重传感器电缆,在安装秤台时电缆必须穿在钢管内进行保护,而且电缆在穿管过程中也必须进行保护,一旦电缆被刮破或拉断,雨淋后将造成绝缘不好。
- 6、电缆焊装不合理导致称重传感器绝缘不好,锁线接头内的铜垫圈很可能挤伤甚至轧断电缆线外皮,使电缆屏蔽网与弹性体相接触,造成显示仪表示值漂移或信号乱跳。
- 7、雷电天气或电焊时大电流回流导致称重传感器绝缘破坏。所以在雷雨天气,尽量不要 在户外使用电子秤、地磅汽车衡等称重设备。