

# 扬州台安变频器内部坏维修

产品名称	扬州台安变频器内部坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:台安 型号:台安维修 产地:扬州台安维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

台安

90-3,ACS800-07-0610-3,ACS800-07-0770-3,ACS800-07-0870-3,ACS800-07-1030-3,ACS800-07-1230-3,ACS800-07-1540-3,ACS800-07-1850-3,ACS800-07-0100-5,ACS800-07-0120-5,ACS800-07-0140-5,ACS800-07-0170-5,ACS800-07-0210-5,ACS800-07-0260-5,ACS800-07-0320-5,ACS800-07-0400-5,ACS800-07-0440-5,ACS800-07-0490-5,ACS800-07-0550-5,ACS800-07-0610-5,ACS800-07-0760-5,ACS800-07-0910-5,ACS800-07-1090-5,ACS800-07-1210-5,ACS800-07-1540-5,ACS800-07-1820-5,ACS800-07-2310-5,ACS800-07-0070-7,ACS800-07-0100-7,ACS800-07-0120-7,ACS800-07-0140-7,ACS800-07-0170-7,ACS800-07-0210-7,ACS800-07-0260-7,ACS800-07-0320-7,ACS800-07-0400-7,ACS800-07-0440-7,ACS800-07-0490-7,ACS800-07-0550-7,ACS800-07-0610-7,ACS800-07-0750-7,ACS800-07-0870-7,ACS800-07-1060-7,ACS800-07-1160-7,ACS800-07-1500-7,ACS800-07-1740-7,ACS800-07-2120-7,ACS800-07-2900-7,ACS800-07-3190-7,ACS800-07-3490-7,ACS800-17-0060-3,ACS800-17-0070-3,ACS800-17-0100-3,ACS800-17-0140-3,ACS800-17-0170-3,ACS800-17-0210-3,ACS800-17-0260-3,ACS800-17-0320-3,ACS800-17-0390-3,ACS800-17-0490-3,ACS800-17-0640-3,ACS800-17-0770-3,ACS800-17-0960-3,ACS800-17-1070-3,ACS800-17-1370-3,ACS800-17-1810-3,ACS800-17-0070-5,ACS800-17-0100-5,ACS800-17-0120-5,ACS800-17-0170-5,ACS800-17-0210-5,ACS800-17-0260-5,ACS800-17-0320-5,ACS800-17-0400-5,ACS800-17-0440-5,ACS800-17-0460-5,ACS800-17-0510-5,ACS800-17-0580-5,ACS800-17-0780-5,ACS800-17-0870-5,ACS800-17-1140-5,ACS800-17-1330-5,ACS800-17-1640-5,ACS800-17-2160-5,ACS800-17-0160-7,ACS800-17-0200-7,ACS800-17-0260-7,ACS800-17-0320-7,ACS800-17-0400-7,ACS800-17-0440-7,ACS800-17-0540-7,ACS800-17-0790-7,ACS800-17-0870-7,ACS800-17-1050-7,ACS800-17-1330-7,ACS800-17-1510-7,ACS800-17-1980-7,ACS800-17-2780-7,ACS800-17-2940-7,ACS800-37-0060-3,ACS800-37-0070-3,ACS800-37-0100-3,ACS800-37-0140-3,ACS800-37-0170-3,ACS800-37-0210-3,ACS800-37-0260-3,ACS800-37-0320-3,ACS800-37-0390-3,ACS800-37-0510-3,ACS800-37-0640-3,ACS800-37-0770-3,ACS800-37-0960-3,ACS800-37-1070-3,ACS800-37-1430-3,ACS800-37-1810-3,ACS800-37-0070-5,ACS800-37-0100-5,ACS800-37-0120-5,ACS800-37-0170-5,ACS800-37-0210-5,ACS800-37-0260-5,ACS800-37-0320-5,ACS800-37-0400-5,ACS800-37-0460-5,ACS800-37-0510-5,ACS800-37-0610-5,ACS800-37-0780-5,ACS800-37-0870-5,ACS800-37-1160-5,ACS800-37-1330-5,ACS800-37-1820-5,ACS800-37-2200-5,ACS800-37-0170-7,ACS800-37-0210-7,ACS800-37-0260-7,ACS800-37-0320-7,ACS800-37-0400-7,ACS800-37-0440-7,ACS800-37-0540-7,ACS800-37-0790-7,ACS800-37-0870-7,ACS800-37-1160-7,ACS800-37-1330-7,ACS800-37-1510-7,ACS800-37-2320-7,ACS800-37-

2780-7,ACS800-37-3310-7;

ACS800传动单元:ACS800-107-0003-3,ACS800-107-0004-3,ACS800-107-0005-3,ACS800-107-0006-3,ACS800-107-0009-3,ACS800-107-0011-3,ACS800-107-0016-3,ACS800-107-0020-3,ACS800-107-0025-3,ACS800-107-0030-3,ACS800-107-0040-3,ACS800-107-005

黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化

五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆林、北安、五大连池、肇东、海伦、安达

吉林：长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城

九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市

辽宁：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛

新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵

一、现场出现设备不能正常工作时，首先判断是否为变频器本身出故障。

当产品运行过程出现异响或能明显嗅出糊味时，或是在输入电源正常而产品没有显示，这几种情况下变频器已经损坏。如果变频器显示正常，则要判断是变频器本身出故障还是外部原因造成。判断的方法是只接R、S、T三根输入电源线外取掉变频器其它的连线，使变频器运行到50HZ，用万用表测量U、V、W输出电压，如果三相输出电压正常并基本平衡，则变频器是正常的，应该检查外围原因。

二、常见上电变频器异常及处理办法：

针对于上电变频器就异常的情况，请按照附表中的情况进行分析处理。

故障现象

原因

处理办法

备注

上电无显示

键盘与控制板连线不正常所致

检查键盘与控制板的连线是否正常

机器损坏

- 1、 整流模块损坏，小机器请换机。
- 2、 缓冲电阻坏，对于小功率变频器，更换整机。对于大功率变频器，更换缓冲电阻板。
- 3、 开关电源损坏。

报E018

电流检测故障

- 1、 30KW以下为驱动板损坏；换机。
- 2、 37KW以上霍尔损坏，更换霍尔。

ERR09（欠压故障）

驱动板上有器件损坏

更换驱动板

上电报ERR23（电机对地短路故障）

电机或者电机线缆绝缘失效导致对地短路

若确定变频器输出端不接线时仍报故障，则变频器损坏。

若变频器本身没有故障，则请排除变频器到电机之间或电机本身的故障。

上电一直显示HC