

西门子6RA80直流传动显示F60105励磁故障维修

产品名称	西门子6RA80直流传动显示F60105励磁故障维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA80直流传动显示F60105励磁故障维修，6RA80励磁故障维修，6RA80报警F60105维修，6RA80启动报警F60105代码，西门子6RA80直流调速器报警A60165故障维修，西门子6RA80直流调速装置报F60095修复解决，6RA80报警F60105维修，西门子控制器6RA80开机显示报警F60004，西门子6RA80显示F60204熔断器监控检测出异常问题，西门子6RA80故障显示F60091维修，西门子6RA80直流调速器报警A60166故障维修，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095，上海西门子6RA80显示F60300故障维修，配件齐全，可靠测试，当天可修复

西门子6RA80启动就报故障F60105励磁电流监控检测出励磁回路异常

信号重要性：%1

驱动体：DC_CTRL

反应：OFF2(无)

应答：立即

原因：励磁电流监控检测出励磁回路异常。

- 励磁电源缺相。
- 进线接触器没有吸合。
- 励磁回路中的熔断器熔断。
- 励磁电流调节器和 / 或励磁电流前馈没有很好地优化或根本没有优化。

故障值（r0949,十进制）：

1: 励磁电流实际值低于 p50396 设置的励磁电流设定值（%）。

2: 励磁电压没有在 p50089 设置的时间内建立。

3: 励磁电流没有在 p50089 设置的时间内建立。

4：外部励磁电流监控已响应（BI：p50265 = 1/0）。