

喷绘三面翻图片 浩胜三面翻 三面翻喷绘

产品名称	喷绘三面翻图片 浩胜三面翻 三面翻喷绘
公司名称	东莞市永欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇孙屋村明德路10号
联系电话	13712072418

产品详情

单立柱三面翻广告牌策划含义：通过详细的市场调查和系统的分析，利用现有的条件与地理位置，合理并地布局广告牌要体现的内容，明确广告牌的目的性，对广告牌进行的事前分析，三面翻喷绘，全局考虑，以及后续的打算与具体步骤

单立柱三面翻广告牌通常是树立在高速公路两侧、收费站进出口、互通桥等位置，由于在旷野等处，因此单立柱三面翻广告牌就需要有自己一定的设计标准。

，画面的平整性。由于三面翻的画面是由户外背胶制成，三面翻喷绘布安装，粘贴在三棱柱上，这就使它不会像传统的广告画面那样随风翩翩起舞，自始至终都给人一种端庄、恬静、给人一种温柔的美。

现在各个公共场所都会用到的三面翻广告牌，大家知道他为什么可以在出现的短时间内迅速颠覆传统的广告吗?其实那是由于它具有很多传统广告牌无法具备的优势早就的。

三面翻广告常见问题及维护：

1、三面翻画面不在同一幅画面上

原因：与相应电机连接的微动开关或继电器偶尔失灵

故障维修：在三面翻停留时间内，喷绘三面翻图片，推上微动开关使电机转动到相应的画面后在缺口处停止;如微动开关或继电器使用时间过长(微动开关使用大于六个月)

2、个别棱柱错乱或不动

原因：推进轮或凸轮组损坏

故障维修：关闭电源，喷绘三面翻，打开三面翻盖板，如凸轮组坏则把三棱柱推上去，用螺丝刀取下凸轮组换上新的并用螺丝拧紧;如推进轮损坏，则打开传动轴的固定片取下传动轴拆下推进轮并换上新的用螺丝拧紧。如连接处的棱柱错乱，则是由于相邻段的三棱柱翻转过快或过慢，调节拨盘缺口位置

3、三面翻一段不动，其它的继续转动

原因：电机或电容损坏;信号线无信号继电器端口损坏;齿轮损坏。

故障维修：更换电机、电容、继电器或齿轮。

4、三面翻整体不动

原因：控制板、电机或继电器损坏

故障维修：更换新的控制板、电机或继电器

喷绘三面翻图片-浩胜三面翻-

三面翻喷绘由东莞市永欣电子科技有限公司提供。东莞市永欣电子科技有限公司是广东 东莞 ,广告材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浩胜三面翻领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浩胜三面翻更加美好的未来。