

西门子6RA8085有时出现报警F60030分析维修

产品名称	西门子6RA8085有时出现报警F60030分析维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6RA8085有时出现报警F60030分析维修，6RA8085直流调速维修，6RA8085电源板销售，6RA80故障报警，风机销售，6RA8091显示F60066故障，西门子6RA80启动报了F60043无法复位，直流调速变频器F60038速度故障报警，西门子6RA8093显示F60095故障维修，西门子6RA80调速装置器故障A60166报警维修，直流调速报故障，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095，

西门子6RA80启动就报故障F60105励磁电流监控检测出励磁回路异常

信号重要性：%1

驱动体：DC_CTRL

反应：OFF2(无)

应答：立即

原因：励磁电流监控检测出励磁回路异常。

- 励磁电源缺相。

- 进线接触器没有吸合。

- 励磁回路中的熔断器熔断。

- 励磁电流调节器和 / 或励磁电流前馈没有很好地优化或根本没有优化。提供屏蔽端子板以满足对电源电缆的电磁兼容 (EMC) 的接线要求，对于带屏蔽的电源电缆，应使用屏蔽连接器以达到电磁兼容的要求。过电压限制模块用于不能满足IEC要求的逆变器或电网。当驱动电源模块需要满足UL标准时。

