

# 安徽玻璃裂纹修复 豪骏玻璃多年行业经验

产品名称	安徽玻璃裂纹修复 豪骏玻璃多年行业经验
公司名称	安徽豪骏玻璃科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北角南岗科技园142室
联系电话	15385138893 15385138893

## 产品详情

钢化玻璃的划痕主要是由于玻璃前端即迎风面从熔炉到起弧的温度损失造成的。对于一般划痕，可以直接用细的磨片打磨。如果是轻微擦伤，也可以直接用抛光膏抛光。关于玻璃修复完成过后是否有光学畸变？根据实际情况不同畸变会有不同。一般经过钢化过的玻璃薄4-5毫米的都可以的修复，钢化玻璃应用领域非常广泛，家装，工装，幕墙，汽车基本都是用钢化玻璃。

我们要确定玻璃划痕的位置，用记号笔将位置圈起来，目测划痕的深度，以及修复的可行性，玻璃轻度划痕以及中度划痕都是可以轻松修复的。颗粒度越低的磨片对于玻璃的磨削力越低，对于玻璃的变形越容易控制，同时可以选用2寸或3寸磨片，玻璃裂纹修复，扩大研磨区域，以降低单位面积内变形程度，如果控制得当，是不会发生变形的。长条形焊点修复处理起来确实很麻烦的，用刀片刮掉后用羊毛轮沾抛划粉修，这样也不能修好，主张正常运用或替换一块钢化玻璃，处理起来的代价还不如替换一块钢化玻璃。

浅划痕，不会产生光畸变：浅划痕要先对划痕进行判断，尽量首先使用颗粒度低的磨片。玻璃划痕修复二道工序：中磨，顾名思义就是利用稍细的磨片再次对粗磨过的区域进行二次打磨，将磨片打出的划痕磨透。修复完过后的玻璃会变得焕然一新，提醒大家，以上方法只适合轻度和中度的玻璃划痕修复，如果钢化玻璃的划痕太深超过厚度的1/3是不建议

选择修复的。

安徽玻璃裂纹修复-豪骏玻璃多年行业经验由安徽豪骏玻璃科技有限公司提供。“玻璃修复”选择安徽豪骏玻璃科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北角南岗科技园142室，多年来，豪骏玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豪骏玻璃期待成为您的长期合作伙伴！