即墨合力杭叉3-3.5T叉车红蓝点灯/区域警示灯/行车记录仪安装

产品名称	即墨合力杭叉3-3.5T叉车红蓝点灯/区域警示灯/ 行车记录仪安装
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

即墨合力杭叉3-3.5T叉车红蓝点灯/区域警示灯/行车记录仪安装

出现这种问题的因素就是液压油不完善、其中包含污染物、液压油滤网破裂。解决这种形式的主要方案 前两者的问题可以及时更换新的液压油。后者的问题,可以及时更换有效的过滤网就可以了。这几种解决的方案主要是展示了问题的根本解决方案,更重要的是在实际发展的过程中出现这种问题,说明液压系统存在堵塞的情况,只依据更换新的液压油是不能在根本上解决问题的,需要更多的对多路换向阀进行清洗工作,以此在能在根本上解除问题的出现。

4 转动方向盘时转向轮不灵活

出现这种问题的原因就是转向器的定位簧片折断,转向油缸内漏。解决的方法是在原地转动方向,感觉方向过轻,就可以明确是定位簧片出现了问题,对其进行更换就可以了。若是感觉转动方向盘的时候有一定的力,但是转向轮非常的不灵活,并且向左或是向右可以进行三百六十度的旋转,也就是说转向缸内活塞上的油封出现问题,以此导致其出现内漏的情况,需要更换油封就可以了。

5 升降油缸活塞杆起升过程中出现抖动的情况

问题出现要判断为油箱内的液压油不完善,导致液泵压力也出现问题。之后需要明确液压管路到油缸活塞段存在空气。解决问题的主要方案就是增加液压油,若是还无法正常工作,就需要将升降油缸的回油管进行放松,并且将油缸升到顶端之后落到底部,重复操作就可以排出液压管路中存在的空气,以此有

效的解决问题。

6 升降油缸在落铲过程中下滑过快

问题主要是升降缸限速阀中的弹簧折断。解决问题的方案为更换限速阀内的弹簧或是更换限速阀就可以解决问题。