

黄岛斗山大宇2-3吨叉车车身仪表控制台盖板/原厂方向盘护板壳

产品名称	黄岛斗山大宇2-3吨叉车车身仪表控制台盖板/原厂方向盘护板壳
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

黄岛斗山大宇2-3吨叉车车身仪表控制台盖板/原厂方向盘护板壳

1 升降油缸回油管处严重漏油并且自动下降

其主要是升降油缸和活塞杆之间的油封损坏。解决的方案主要是更换相应的油封，但是在实施的过程中需要注意的是，工作人员经常不依据方法和技巧进行工作。这就需要制定相应的活口硬铁皮的固定环，将油封套住，用钳子夹住送到缸筒之中，以此防止其出现浪费，制造的活口皮可以多次应用，节省资源。

2 左右升降活塞杆起升不同步

其出现问题的表现为两者之间的尼绒导向套膨胀。解决的方案是在实施的过程中对尼绒导向套实施有效的整合，依据钢锯将尼绒导向套斩断三毫米，促使其有一定的开口间隙，保障其膨胀的数值，在应用过程中不出现问题。

3 无升降、没有方向

出现这种问题的因素就是液压油不完善、其中包含污染物、液压油滤网破裂。解决这种形式的主要方案前两者的问题可以及时更换新的液压油。后者的问题，可以及时更换有效的过滤网就可以了。这几种解决的方案主要是展示了问题的根本解决方案，更重要的是在实际发展的过程中出现这种问题，说明液压

系统存在堵塞的情况，只依据更换新的液压油是不能在根本上解决问题的，需要更多的对多路换向阀进行清洗工作，以此在能在根本上解除问题的出现。

4 转动方向盘时转向轮不灵活

出现这种问题的原因就是转向器的定位簧片折断，转向油缸内漏。解决的方法是在原地转动方向，感觉方向过轻，就可以明确是定位簧片出现了问题，对其进行更换就可以了。若是感觉转动方向盘的时候有一定的力，但是转向轮非常的不灵活，并且向左或是向右可以进行三百六十度的旋转，也就是说转向缸内活塞上的油封出现问题，以此导致其出现内漏的情况，需要更换油封就可以了。