

# 无锡伟创变频器各系列变频器维修

产品名称	无锡伟创变频器各系列变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:伟创 型号:伟创 产地:伟创
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

伟创

本类间所有型号均可直接互换第1类与第2类可以代换但需对应其相同引脚功能接入。第3类可以代换第1~2类选择功能相同引脚接入即可无用引脚可不接。但第1~2类不可以代换第3类。

欧姆龙变频

英威腾变频器维修：CHF100 CHE100 CHV160 CHV100等系列

台湾士林变频器维修：SH20 SH40 SS021 SS23 SS43 SE21 SE23 SE43 SF

合肥变频器维修中心--变频器维修流程：

第1步：根据客户的故障描述，分析判断该变频器的可修性。

第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK,带电机测试。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

变频器报EEr外部故障维修 变频器报HO5内部故障维修 变频器报LU欠压故障维修  
变频器报OC1短路故障维修 变频器报OC2接地短路故障维修 变频器报OC3加速过载短路故障维修  
变频器报OC4减速过载故障维修 变频器报OC5过载故障维修 变频器报OC6电机过载故障维修  
变频器报OH过热故障维修 变频器报OH3故障维修 变频器报OH4控制器过热故障维修  
变频器报OU过压故障维修 变频器报OUE过压故障维修 变频器报rSt故障维修 变频器Pr故障维修  
变频器报Pr1故障维修 变频器报Pr2故障维修

伺服驱动器CCr系统故障维修 伺服驱动器CEO通信错误故障维修  
伺服驱动器CE1/CE2/CE3/CE4通讯故障维修 伺服驱动器报EEr外部故障维修  
伺服驱动器HO5内部故障维修 伺服驱动器HO7电源故障维修 伺服驱动器H10/H11温度传感器故障维修  
伺服驱动器LP1电机故障维修 伺服驱动器报LU电压过低故障维修 伺服驱动器Nmax故障维修  
伺服驱动器OC1短路故障维修 伺服驱动器报OC2接地短路故障维修 伺服驱动器OC5过载故障维修  
伺服驱动器报OH过热故障维修 伺服驱动器OH4/OH3过热故障维修  
伺服驱动器报OH7/OH8电机过热故障维修 伺服驱动器OU过压故障维修 伺服驱动器P03故障维修  
伺服驱动器PER程序故障维修

变频器维修 伺服驱动器维修 伺服电机维修 控制器维修 普通维修变频器 伺服变频器配件 变频器主板  
二手变频器 普通维修以下故障（过流故障，过载过载，过热故障，无显示故障，缺相故障）等。

伺服维修：EVS9321-ES、EVS9322-ES、EVS9323-ES、EVS9324-ES、EVS9325-ES、EVS9326-ES、EVS9327-ES、  
EVS9328-ES、EVS9329-ES、EVS9330-ES、EVS9331-ES、EVS9332-ES、EVS9321-CS、EVS9322-CS、EVS  
9323-CS、EVS9324-CS、EVS9325-CS、EVS9326-CS、EVS9327-CS、EVS9328-CS

EDS2860-4T0185

EDS2860-4T0220

其正常运行。

SZJD-100L、SZJD-300、VC3000、VC3100、VC3200、VF-9、VF-10、VF-11、VF-15

RICH变频器(利佳-艾瑞克)：

信捷变频器(XINJE):

1. 采用空间电压矢量PWM控制和无速度传感器矢量控制;
2. 1Hz时150%额定转矩;;

3. 功能完善、体积小巧，适合各种现场配套使用；
4. 具有自动稳压（AVR）和自动限流功能，系统更加稳定；
5. 内置PID控制器，可实现恒压（流量等）“一拖多台”控制（选配功能）；
6. 多达16段速控制及简便易用的纺织摆频功能让你的应用更加得心应手；

们还会对变频器整机进行免费保养，包括对变频器内部易损件全部更换，整机清洁，风扇测试或更换，风道清理，电路板防潮处理等一系列免费服务。

佳乐/JR7100/380v/1.5kw/通用变频器维修经济：经过长期实践，我们建立了维修整机评估体系。凡是我公司维修的机器，我们的技术人员将对变频器的损坏情况以及整机性能进行综合评估，对维修价值低或严重老化的机器会出据详细评估报告，供客户参考。并根据设备工艺协助客户找到处理方案。

常州无锡苏州电梯IF118门机板维修，高效：我们开通24小时技术支持热线，方便客户随时及时与我们联系，并随时准备为客户提供高效的服务。

#### 变频器型号

JR7100-0R4G-S2-1010

JR7100-0R7G-S2-1010

JR7100-1R5G-S2-1010

JR7100-2R2G-S2-1020

JR7100-0R7G-4-1010

JR7100-1R5G-4-1010

JR7100-2R2G-4-1010

JR7000-004G-4-1020

JR7000-5R5G-4-1020

JR7000-7R5G-4-1020

JR7000-011G-4-1030

JR7000-015G-4-1030

JR7000-018G-4-1040

JR7000-022G-4-1040

JR7000-030G-4-1040

JR7000-037G-4-1050

JR7000-045G-4-1050  
JR7000-055G-4-1050  
JR7000-075G-4-1060  
JR7000-090G-4-1060  
JR7000-110G-4-1070  
JR7000-132G-4-1070  
JR7000-160G-4-1080  
JR7000-185G-4-1080  
JR7000-200G-4-1080  
JR7000-220G-4-1090  
JR7000-250G-4--1090  
JR7000-280G-4-1090  
JR7000-315G-4-1090

检查上限频率(Pr.1)设定是否正确。

检查负荷是否过重。(搅拌机，等等，在冬季时负荷可能过重)

检查转矩提升(Pr.0，Pr.46)是否设定太大以致于失速防止功能动作

检查制动电阻器的连接是否有错，接到端子P-P1上了

无锡三菱变频器维修之运行时的速度波动

检查负载

检查输入信号

检查频率设定信号

检查频率设定信号感应噪音影响

无锡三菱变频器维修：操作面板没有显示

确认操作面板与变频器是否可靠的连接

电源灯不亮

确认接线和安装是否正确

参数不能写入

是否是运行中(信号STF, STR处于ON)

是否按下[SET]键 ([WRITE]键) 持续1.5秒以上

是否试图在设定范围外设定参数

是否在外部操作模式时, 试图设定参数

确认Pr.77的“参数写入禁止选择”

三菱变频器维修型号:

FR-S540-0.4K-CH, FR-F540L-S400K-CH, FR-F540L-S315K-CH, FR-F540L-S250K-CH, FR-F540L-S220K-CH, FR-F540L-S185K-CH, FR-F540L-S160K-CH, FR-F540L-S132K-CH, FR-F540L-S110K-CH, FR-F540L-S90K-CH, FR-F540-S75K-CH, FR-F540-55K-CH, FR-F540-45K-CH, FR-F540-37K-CH, FR-F540-30K-CH, FR-F540-22K-CH, FR-F540-18.5K-CH, FR-F540-15K-CH, FR-F540-11K-CH, FR-F540-7.5K-CH;

:FR-E520-7.5K, FR-E520-5.5K, FR-E520-3.7K, FR-E520-2.2K, FR-E520-1.5K, FR-E520-0.75K, FR-E520-0.4K, FR-E520S-2.2K-CH, FR-E520S-1.5K-CH, FR-E520S-0.75K-CH, FR-E520S-0.4K-CH ;FR-S540-3.7K-CHR, FR-S540-2.2K-CHR, FR-S540-1.5K-CHR, FR-S540-0.75K-CHR, FR-S540-0.4K-CHR, FR-S540-3.7K-CH, FR-S540-2.2K-CH, FR-S540-1.5K-CH, FR-S540-0.75K-CH FR-F540J-15K-CH;

:FR-F540J-11K-CH, FR-F540J-7.5K-CH, FR-F540J-5.5K-CH, FR-F540J-3.7K-CH FR-F540J-2.2K-CH, FR-F540J-1.5K-CH, FR-F540J-0.75K-CH FR-F540-5.5K-CH, FR-F540-3.7K-CH, FR-F540-2.2K-CH, FR-F540-1.5K-CH, FR-F540-0.75K-CH

FR-A520-37K, FR-A520-33K, FR-A520-22K, FR-A520-18.5K FR-A520-15K FR-A520-11K, FR-A520-7.5K, FR-A520-5.5K, FR-A520-3.7K FR-A520-2.2K FR-A520-1.5K, FR-A520-0.75K, FR-S520-2.7K;

FR-F740-S75K-CH, FR-F740-55K-CH, FR-F740-45K-CH, FR-F740-37K-CH, FR-F740-30K-CH, FR-F740-22K-CH FR-F740-18.5K-CH, FR-F740-15K-CH, FR-F740-11K-CH, FR-F740-7.5K-CH, FR-F740-5.5K-CH, FR-F740-3.7K-CH, FR-F740-2.2K-CH, FR-F740-1.5K-CH, FR-F740-0.75K-CH;

FR-A540-0.4K-CH, FR-A540-0.75K-CH, FR-A540-1.5K-CH, FR-A540-2.2K-CH, FR-A540-3.7K-CH, FR-A540-5.5K-CH, FR-A540-7.5K-CH, FR-E540-2.2K-CH, FR-E540-1.5K-CH, FR-E540-0.75K-CH, FR-E540-0.4K-CH, FR-A540L-S375K, FR-A540L-S280K, FR-A540L-S220K, FR-A540L-S160K, FR-A540L-S132K, FR-A540L

以下是公司库存的三菱变频器整机及配件

三菱驱动器电源板MR-E-200A 伺服驱动板E-P20

三菱变频器A044 3.7KW 380V FR-A044-3.7K

三菱电机三菱伺服电机5KW 三菱伺服马达HF-SP502

二手三菱变频器F500 18.5KW 380V 风机水泵型FR-F540-18.5K

三菱驱动器电源板MR-E-200A 伺服驱动板E-P20 带模块