

旅顺郭家沟GRC造型

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 旅顺郭家沟GRC造型 |
| 公司名称 | 大连天顺河川雕塑艺术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区砬子山村 |
| 联系电话 | 13942016045 |

产品详情

GRC钢筋锈蚀问题

预留钢筋锈蚀问题表现在：

1. 已安装GRC构件表面开裂，内部钢筋锈蚀，锈迹外渗；
2. 已制作的GRC构件蜂窝、麻面、漏筋，未安装时已生锈；
3. 已安装GRC构件，采用顶爆螺丝固定的，顶爆螺丝生锈；采用预埋钢筋焊接连接的，焊接部位未作防锈处理而生锈。如果构件与主体连接因生锈而导致构件脱落，将带来严重的安全问题。