

天津工业线束销售 瀚龙科技 天津工业线束

产品名称	天津工业线束销售 瀚龙科技 天津工业线束
公司名称	天津瀚龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区陈咀镇小王村林海工业园
联系电话	13520801386 13520801386

产品详情

汽车整车线束生产加工有好几条支系线束

汽车整车线束生产加工一般分为汽车发动机（打火，电喷，发电量，启动），仪表盘，照明灯具，空调，天津工业线束批发，辅助设备的一部分，有主线束及支系线束；一条汽车整车线束生产加工有好几条支系线束，就仿佛主杆与树干一样。整车主线束通常以汽车仪表盘为关键一部分，前后左右拓宽。因为长度关联或安装便捷等缘故，一些汽车的线束分为车前线束（包含仪表盘，汽车发动机，前灯光效果总程，空调，电瓶），后尾线束（后尾灯总程，车牌灯，旅行箱灯），篷顶线束（汽车车门，大灯，天津工业线束，音箱喇叭）等；

质量改进是为向本组织及其顾客提供增值效益

质量改进是为向本组织及其顾客提供增值效益，在整个组织范围内所采取的提高活动和过程的效果与效率的措施。

通过质量改进能够实现促进新产品开发，改进产品性能，延长产品的寿命周期。通过对产品设计和生产工艺的改进，更加合理、有效地使用资金和技术力量，充分挖掘组织的潜力

。

同时能够提高产品的制造质量，减少不合格品的出现，实现增产增效的目的。通过提高产品的适应性，从而提高组织产品的市场竞争力。有利于发挥各部门的质量职能，天津工业线束加工，提高工作质量，为产品质量提供强有力的保证。

线束总成插接件不良是发动机线束常见的一种故障模式，促使这种故障模式的原因可简单分为以下3种： 护套生产制造中出现了品质问题； 镀层设置不合理，天津工业线束销售，端子氧化过快； 装配过程中人为因素使插接件端子变形。

故障现象4 一辆由上汽通用五菱汽车股份有限公司生产的五菱宏光右舵样车，配欧1.3柴油发动机，行驶里程2.6万余km，在试验中发现发动机无法起动。试验人员重新对接轨压调节阀传感器插接件后，发动机能正常起动，但发动机正常工作后，故障再次出现。

检查结果 线束工程师前往现场检查发现此发动机线束接轨压调节阀传感器插接件内部端子有轻微烧蚀，插接件缺少锁止片。

原因分析 护套上缺少锁止片，端子可以在护套中移动，导致线束与轨压调节阀传感器对接时接触不良。

整改措施加大对插接件供应商的产品品质管控，力求产品全检。

天津工业线束销售-瀚龙科技-天津工业线束由天津瀚龙科技有限公司提供。“线束,”选择天津瀚龙科技有限公司,公司位于:天津市武清区陈咀镇小王村林海工业园,多年来,瀚龙科技坚持为客户提供好的服务,联系人:袁经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。瀚龙科技期待成为您的长期合作伙伴!