

安阳松下A5伺服驱动器维修 MDDKT5540E报11/12号代码修理

产品名称	安阳松下A5伺服驱动器维修 MDDKT5540E报11/12号代码修理
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

松下伺服驱动器维修报警代码

如下：保护功能报警代码故障原因应对措施**编码器通讯出错**

21*编码器与驱动器之间的通讯中断，并激活了通讯中断检测功能。按照接线图，正确连接编码器线路。纠正错误接线，注意编码器电缆应接到X6..编码器通讯数据出错23*主要是噪声引起了一个错误数据，数据不能够发送到驱动器，即使编码器电缆已连接，但通讯的数据有问题。确保编码器电源电压是DC5V+-5% (4.75-5.25v) .尤其是电缆很长时必须特别注意。如果是机电缆与编码器电缆捆绑在一起，请分隔开来布线。位置偏差过大24位置偏差脉冲计数器之值大于参数PR70 (位置偏差过大水平) 的设定值。1. 电机没有按照指令脉冲正确的运转。2.PR70值设得太小。参照接线图，将屏蔽线接到FG上。1) 确保电机按照指令脉冲正确的运转，监测转矩监视器，确保输出转矩不饱和，调整增益。将PR5E和PR5F设为大，按照接线图，正确连接编码器线路、2) 增大PR70数值。**混合控制位置偏差过大**