

电加热蒸气可倾式汤锅（超市，食堂，酒店）

产品名称	电加热蒸气可倾式汤锅（超市，食堂，酒店）
公司名称	上海大良不锈钢设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:灶具 品牌:大良 型号:c-80
公司地址	上海光明经济小区A区28号
联系电话	86 021 37527217 13916222041

产品详情

种类	灶具	品牌	大良
型号	c-80	电压	220 (V)
功率	15 (Kw)	外形尺寸	65*94*126 (mm)
包装	木箱	适用范围	西餐店设备、饮品店设备、休闲速食设备、其他
营销	特价		

产品采用国际上先进的蒸气式加热系统,提高了产品的使用率,产品采用感温式加热装置,桶体与发热分离,使用中更加灵活可靠,制动控温,可以采用恒温控制,因而保持食品配制质量,本汤炉最高水位容量应为80升,在整个加热过程中,温度控制旋钮必须设在5档最大处,不同容量所需煮沸时间有所区别。装满80升水煮沸时间约在30分钟左右。如果水装到锅体2/3的容积,煮沸速度比装满要快1/3。该汤炉的性能已经达到同类汤炉的所有指标,另外增设一组备用的加热系统和缺水报警装置,让用户在使用当中更多了一份保障

故障种类	故障原因	排除方法
汤炉不能加热	1、电源供应是否正确	调整供应电源 (ac380v)
	2、电器控制内控制线路熔丝烧坏	更换新熔丝
汤炉加热慢	1、温控器旋转可能不是指向100	调正温度器旋钮,把指针指向100
	2、供应电源是否缺相,接线桩头是否松动	查出缺相原因拧紧桩头螺丝确保正常工作
	3、电加热是否烧断,三相电阻是否平衡	打开汤炉底板用万用表查出已烧坏的电热管 调换里面备用的新电热管
	4、真空度异常	咨询供应商或售后服务商
	1、汤炉内胆里面缺水	打开加水螺丝向内胆里面加水 (加水参照图4) 一次加水6公斤左右

黄灯亮蜂鸣器响	2、水位探头引线脱落 3、打开电器箱盖板检查j1中间继电器线圈是否烧坏	如果引线脱落，请重新焊接 更换中间继电器
---------	--	-------------------------