

盐城正弦变频器故障维修

产品名称	盐城正弦变频器故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2223.00/台
规格参数	品牌:正弦 型号:正弦 产地:盐城变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

正弦

故障代码故障现象/类型故障原因解决对策

Uu1母线欠压

输入电压异常

1.检查电源电压

2.检查检测电平设置

Uu2控制电路欠电压

控制电路欠电压

Uu3充电回路不良

接触器未吸合

检查充电回路

OC1加速运行过电流

普通富凌变频器故障检测维修，富凌变频器故障，富凌变频器故障检测，富凌变频器故障维修，富凌变频器普通维修，富凌变频器维修，富凌变频器维修公司，富凌变频器维修服务，富凌变频器维修价格，富凌变频器维修原理。

维护不当或不及时造成的故障

部分变频器故障是由设备操作管理人员维护不当或维护不及时引起的，有些变频器长期缺乏正常日常维护，造成变频器内灰尘多、元器件老化加速，故障频发。预防措施及解决办法有：

(1) 加强变频器的规范化使用管理，建立变频器的日常保养维护制度

设立专人负责保养，具体内容有做好运行数据记录和故障记录，定期测量变频器及电机的运行数据，包括变频器输出频率，输出电流，输出电压，变频器内部直流电压，散热器温度，工作环境温度、湿度等参数，与合理数据对照比较，以利于早发现故障隐患;变频器如发生故障跳闸，务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况，以便于具体分析故障原因。

(2) 加强日常检查

好每半月检查一次，检查、记录运行中的变频器输出三相电压，并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流，并注意比较他们之间的平衡度;检查记录散热器温度，工作环境温度;察看变频器有无异常振动、声响，风扇是否运转正常。

(3) 加强变频器的日常保养

做到变频器每季度保养一次，要及时清除变频器内部的积灰、脏物，将变频器保持清洁，操作面板清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器内有无发热变色部分，阻尼电阻有无开裂，电解电容有无膨胀、漏液、防爆孔突出等现象，pcb板有无异常，有没有发热烧黄部位等。

(4) 加强对变频器操作、管理人员的变频器维护知识培训

备注：自整定功能可以使控制更精确,尤其在矢量控制情况下建议使用。

日立变频器维修方法五：J300系列第二设定功能

- 1,将智能端子C1 (或C2,C5,C6,C7) 的值设定为8 (即SET功能)
- 2,将智能端子C1 (或C2,C5,C6,C7) 与P24端子用一短线连接 (既短路)
- 3,此时可以设定变频器拖动的电机的参数及变频器运行参数 ;
- 4,断开智能端子C1 (或C2,C5,C6,C7) 与P24端子的连线,可以设定变频器拖动的第二台电机的参数及变频器运行参数。
- 5,此时只要保证变频器的输出侧闭和的前提下,通过闭合智能端子C1 (或C2,C5,C6,C7) 与P24端子的连线可以实现两套参数运行,避免了烦琐的参数设定。

台达

台达变频器销售代理及售后维修服务中心

供应电梯专用台达变频器 , 欢迎广大电梯用户、电梯承包商及电梯公司来电咨询

赣榆台达变频器维修技术支持西门子、伦茨、CT、ABB、GE、艾默生CT、欧陆、丹佛斯、AB、科比、T E、SEW、施耐德、思瑞、博斯特、依托、罗宾康 (ROBICOM)、OPTO、和泉IDEC、金钟穆勒MOELLER、芬兰瓦萨 (威肯) Vacon、安萨尔多、马可MACK、欧林赛普、斑泰科、卡西亚、美高、安良ANLY、威施、天得、富科斯 (FOCUS)、高诺斯CROUZET、诺德 (NORDAC)、贝加莱、海格HAGER、安川、日立、赣榆台达变频器维修技术支持台达变频器 :

VFD002L21A 0.2KW 220V VFD004L21A 0.4KW 220V VFD007L21A 0.75KW 220V

台达VFD-M系列

VFD004M21A 0.4KW 220V VFD007M21A 0.75KW 220V VFD015M21A 1.5KW 220V

VFD022M21A 2.2KW 220V VFD007M43B 0.75KW 380V VFD015M43B 1.5KW 380V VFD022M43B 2.2KW 380V VFD037M43A 3.7KW 380V VFD055M43A 5.5KW 380V

台达VFD-A系列

VFD007A21A 0.75KW 220V VFD015A21A 1.5KW 220V VFD022A21A 2.2KW 220V

VFD007A43A 0.75KW 380V VFD015A43B 1.5KW 380V VFD022A43A 2.2KW