

烟台杭叉30-35H叉车左右刹车盘/刹车分泵制动器总成厂家

产品名称	烟台杭叉30-35H叉车左右刹车盘/刹车分泵制动器总成厂家
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台杭叉30-35H叉车左右刹车盘/刹车分泵制动器总成厂家

3、制动跑偏

毛病表现为制动时两头车轮不能一起起作用或制动力大小不等，使电动叉车制动时向一侧偏斜。解决办法如下：在路途实验过程中，若制动时电动叉车行进向右偏偏，阐明左面车轮制动缓慢或制动力缺乏；反之，则阐明右边车轮制动缓慢或制动力缺乏。如判定某个车轮制动缓慢或制动力缺乏，则应查看该轮制动管路有无碰瘪、漏液表象，如有应查明缘由并予以扫除。如该车轮管路无缺，可对该轮分泵进行排气。如排气后制动跑偏表象消除，阐明该轮分泵或管路内有气阻。若是无气阻表象，则应查看并调整该轮摩擦片与制动毂之间的空隙。若上述查看均无疑问，阐明毛病在车轮制动器内部，应拆检车轮制动器，并查看制动片的磨损情况和制动分泵的作业情况，必要时予以修补或换件。