

烟台斗山大宇电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨B18SE制动手刹

产品名称	烟台斗山大宇电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨B18SE制动手刹
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台斗山大宇电动叉车手刹控制杆总成/1.5-2吨B18SE制动手刹

4、制动拖滞

此毛病表现为抬起制动踏板后，悉数或单个车轮制动不能当即彻底免除，致使影响电动叉车从头起步或行进。对此毛病确诊与扫除办法如下：叉车作业一段时间后，用手摸各车轮制动毂。若悉数车轮制动毂都发热，阐明毛病发生在制动总泵；若单个车轮发热，则阐明毛病在该车轮制动器。若判别毛病部位在总泵，应首要查看踏板自在行程。若自在行程不符合需求，应按规则调整踏板自在行程；若自在行程符合需求，则可将制动总泵储油室盖翻开，调查总泵回油情况，如不能回油或回油缓慢，则应拆解总泵检修，必要时替换。如毛病在车轮制动器，应先拧松排气螺钉。若有制动液急速喷出，且制动蹄回位，则为管路阻塞，应疏通管路；若是制动蹄不能回位，则应调整制动片制动毂之间的空隙。如经上述查看调整均无作用，应拆下制动毂，查看分泵活塞密封件、回位绷簧和制动蹄销的情况，必要时进行修补和替换