

Aesculap蛇牌 AXEL300 冷光源维修找哪里

产品名称	Aesculap蛇牌 AXEL300 冷光源维修找哪里
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:Aesculap蛇牌 型号:AXEL300 类别:冷光源
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

"Aesculap 蛇牌冷光源维修更换

广州云启医疗设备有限公司是一家从事医疗器械维修及服务保养的技术型公司，公司全线采用进口配件；拥有通过培训的技术人员，精湛的维修技术能达到芯片级的CCD修复，为软镜（电子、纤维）、硬管镜（光学视管、输尿管镜、电子腹腔镜等）、内窥镜周边设备（摄像主机、摄像头、冷光源、动力系统、超声刀等）以及内外科微创手术器械提供技术服务和配件销售。公司秉承“维修、诚信服务、不断创新”的理念，优化技术，共享资源，致力于降低医院成本，大限度提高医疗器械的使用寿命及价值。长期严谨检测标准，不在品质作出妥协，以客户为先

广州云启的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。服务的品牌有：Olympus、storz、stryker、wolf、康美、阿克曼、富士、宾得等内窥镜系统维修。

wolf狼牌摄像系统常见的维修型号：

狼R.WOL5261.2摄像头维修

狼R.WOL550摄像头维修

狼R.WOL5504.70摄像头维修

狼R.WOL5506.96摄像头维修

狼R.WOL5516.96摄像头维修

狼R.WOLS5366.1摄像头维修

狼R.WOL4251冷光源维修

狼R.WOL512冷光源维修

狼R.WOL5131冷光源维修

狼R.WOL5501.951CCD摄像头维修

狼R.WOL5501摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5502摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5503摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5504摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5506摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5507摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5509摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5512摄像主机维内窥镜摄像系统维修

狼R.WOL5514摄像主机维内窥镜摄像系统维修

WOLF狼5514.00单晶/1CC高清摄像系统维修

WOLF狼5525.203CCD高清摄像系统维修

WOLF狼5525.103CCD高清摄像系统维修

WOLF狼5160.00LED冷光源维修

WOLF狼5161.00LED冷光源维修

WOLF狼5162.00LED冷光源维修

WOLF狼5142.00300W氙灯冷光源维修

WOLF狼5142.00300W氙灯冷光维修

WOLF狼5525全高清3CCD摄像系统维修

WOLF狼5509.013CCD高清摄像主机维修

WOLF狼2235气腹机维修

WOLF狼2232.0340L气腹机维修

WOLF狼552单晶片/1CC摄像系统维修

WOLF狼5550.001高清摄像主机维修

WOLF狼5512.001CCD摄像系统维修

WOLF狼4251.00250W卤素双灯冷光源维修

WOL5132.001300狼牌氙灯冷光源维修

WOL5124.00180狼牌氙灯冷光源维修

WOL5123.001180狼牌氙灯冷光源维修

wolf狼牌5516摄像头维修

故障现象：摄像头卡口松动，无法卡住内窥镜；

检测结果：摄像头卡口螺丝脱落；

维修方案：维修摄像头卡口；

维修案例：

STRYKER X7000/220-190-000冷光源 无法正常开机

设备名称：STRYKER X7000/220-190-000冷光源

检测故障：无法正常开机

故障分析：拆机测试内部，面板卡位被拆断两个，线路脱落，部分螺丝未安装。电源工作异常。

维修方案：维修主电源

备注：面板建议更换，目前卡位断会造成安装外壳后不严密和异响。

维修周期：三个工作日

保修周期：非人为保六个月

广州云启医疗设备有限公司是一家维修摄像系统的服务商。我们的目标是以“优质的质量，高效的服务，合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。我们希望通过我们的努力能在同行业中做到好，能与广大尊贵的客户建立持久良好的合作关系。一直秉承高质量服务，高技术创新，高速度发展的经营理念。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供更加优质的服务。

Fujinon富士能\Olympus奥林巴斯\Stryker史赛克\Wolf狼牌内窥镜冷光源

Fujinon富士能XL402,XL4400,EPX301,EPX302,EPX304,EPX401,FLX2000,FLX300,FLX300A,FLX600

Fujinon富士能EPX2200

Olympus奥林巴斯ILX,CLS,ILV,CLV-A,CVI

Olympus奥林巴斯XLS175WY-1176orCLV-A175W

Olympus奥林巴斯CLVS,CLV-S20,CLV-S30,CLV-S40,CV-1,CLV-10,CLV-F10,CLV-20,CLVU20,CLV-U40,CLV-U60,CLV-160,CLV-180,ILX6300

Pentax宾得EPM3500,EMP3000,3300,LX3000

维修案例一：

STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源 开机无法启动

设备名称：STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源

检测故障：开机无法启动，指示灯不亮

故障分析：电源板损坏，内部灰尘大，有发霉痕迹，无输出

维修方案：维修电源组件

维修周期：7个工作日，非人为保修三个月

维修案例二：

WOLF冷光源5132.001 不能正常运行

设备名称：WOLF冷光源5132.001

检测故障：设备内部有异响，拆机发现板件脱落，破损，板层断裂。螺丝脱落。重新整理安装后上电设备不能正常运行。高温玻璃破损。

故障分析：电源组件有原始故障，另疑似螺丝固定不稳形成板件断裂。

维修方案：维修电源组件，更换电源底板，更换高温玻璃

维修周期：7个工作日，

保修周期：非人为保修3个月"