

资阳标书代做 线下实体机构 交稿快

产品名称	资阳标书代做 线下实体机构 交稿快
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	500.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供资阳项目投资规划、资阳可行性研究报告、资阳项目可行性研究、资阳产业和物流园区规划、资阳商业和旅游地产规划、资阳投资商业计划书服务、资阳立项研究报告、资阳标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构和高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

电焊、气割，严格遵守“十不烧”规程操作。

(2) 操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地，进出级应有完整的防护罩，进出端应用铜接头焊牢。

(3) 每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。

(4) 电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10米。与易爆物品的距离不少于20米。

(5) 乙炔瓶氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用轧头固定。

(6) 氧气瓶，严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

(7) 清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。

(8) 经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和有无阻塞现象。

(9) 注意安全用电，电线不准乱拉，电源线均应架空扎牢。

(10) 焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

5、钢筋工程安全技术措施

(1) 钢筋加工：

- 1)机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
- 2)工作场所保持道路畅通，危险部位必须设置明显标志。
- 3)操作人员必须持证上岗。熟识机构性能和操作规程。

(2) 钢筋安装：

- 1)搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩持料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上户卸料要注意安全。
- 2)起吊或安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。
- 3)在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。

(3) 钢筋对焊：

- 1)对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好，以免出现“打火”现象。
- 2)对焊完毕不要过早松开夹具，接头处高温时不要抛掷钢筋接头，不准往高温接头上浇水，较长钢筋对接应安置台架上。

对焊机选择参数，包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配，电极冷却水的温度，不得超过40℃，机身应接地良好。

- 4)闪光火花飞溅的要有良好的防护安全设施。

(4) 钢筋电弧焊：

- 1)焊机必须接地良好，不准在露大雨水的环境下工作。
- 2)焊接施工场所不能使用易燃材料搭设，现场高空作业必须系好安全带，按规定配戴防护用品。

6、模板工程安全技术措施

(1) 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。

(2) 经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业。

(3) 工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。

(4) 安装与拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。