

钢化玻璃霉点修复公司-玻璃发霉修复价格费用

产品名称	钢化玻璃霉点修复公司-玻璃发霉修复价格费用
公司名称	安徽最鑫玻璃科技有限公司
价格	60.00/平米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城K区商业SF103
联系电话	13966739071

产品详情

钢化玻璃霉点修复原理：基本步骤为先研磨，后抛光。

研磨结束之后是抛光，用水和纸巾完全清洁玻璃表面，将纯羊毛抛光盘固定在抛光底托上，玻璃上加适量玻璃修复膏，抛光盘要水平接触玻璃表面，匀速移动、用力均匀、适时喷水，做有规律的移动，抛光范围要大于研磨范围。

我公司是一家专注于玻璃划痕、裂痕、霉点、焊斑修复的科技服务型企业，拥有技术扎实的技术维修人员，工作认真，为客户处理玻璃问题。欢迎在线咨询！