

伊顿UPS电源故障原因维修案例

产品名称	伊顿UPS电源故障原因维修案例
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:全系列 维修方式:上门或邮寄
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

伊顿UPS电源故障原因举例维修：如果没有定期维修，您的伊顿UPS（不间断电源）可能会发生故障，从而使您面临丢失重要数据的风险。其中较大的原因是UPS电池故障。下面，我们来看看导致UPS电池失效的原因。如果您有任何问题，请联系我们。

伊顿UPS电源故障原因举例如下：

1、温度

UPS 电池故障的常见原因是温度不正确或温度变化。如果铅酸电池温度保持在 22-25 C 之间，则可实现佳性能和制造商规定的平均寿命。如果温度下降到 22 C 以下，电池将表现不佳或遭受损坏；高于 25C 的温度会导致电池容量增加，但电池寿命会缩短。作为指导原则，温度每升高 8 C，电池寿命就会缩短一半。因此，如果电池在 35 C 下运行，它们的寿命只有其 5-10 年预期寿命的一半。

2、电池不会永远持续下去

即使您正确地遵循了所有准则，伊顿UPS 电池也不会永远持续下去。随着时间的推移，UPS 电池将失去供电能力，需要更换。

3、UPS 电池放电周期

缩短电池寿命的一个主要因素是电池放电-充电循环次数。电池在放电期间提供的能量对电池寿命的缩短有直接影响。造成这种情况的主要原因是电池触点的劣化。电池的持续放电会导致它们过早地达到使用寿命。由于补偿骤升和骤降而导致的 UPS 短时活动应被视为电池放电周期。

伊顿UPS电源故障原因举例维修总结：

如果您不照顾好您的 UPS 电池，它们就更有可能发生故障。定期维护和更换是必要的。UPS 维护健康检查将提供电池状态的清晰图片，让您高枕无忧并有助于防止UPS电池故障。我们的维护计划向您展示了我们工程师为确保您的UPS不会出现故障而进行的检查。如果您有任何问题或疑问，请联系我们。

同时我们为客户提供优质的结果，公平的价格，快捷的服务。我们了解您的UPS电源是您运营的关键组成部分，我们通常可以在大约 7 到 15 天内完成电源维修。也可应要求提供加急服务。如果您正在处理损坏的电源，您的首先应该是将其运送到凌科工业服务部进行免费估价。