

鹤壁GRC外墙构件生产厂家.开封EPS线条建筑装饰材料铭墅定制批发

产品名称	鹤壁GRC外墙构件生产厂家.开封EPS线条建筑装饰材料铭墅定制批发
公司名称	郑州融艺新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭墅 型号:ms 产地:河南
公司地址	郑州市金水区北环路丰庆路交叉口富邦铭邸2号楼2单元4层中南1户（注册地址）
联系电话	0371-64920829 13333849916

产品详情

鹤壁GRC构件生产厂家_登封EPS线条建筑装饰材料定制批发——建材材料，建筑装饰材料，水泥制品，园林小艺，玻璃钢制品，罗马柱，花瓶柱，砂岩，雕塑，浮雕，檐线等欧式构件。

EPS装饰线（构件）是以EPS为芯体骨料，外辅网格布和聚合物砂浆等材料制成，是用于建筑物立面造型用的装饰构件。这种装饰件近几年得到了迅速的推广和使用，效果良好。其主要表现为它具备了很多其他产品无法比拟的特点。【EPS装饰线条与传统装饰线条的对比】一、传统线条主要有三种：1、混凝土现浇线条要现场制模，模板只能用一次，浪费巨大，容易胀模，几何尺寸难以保证，表面现场人工粉刷难以达到效果，更不具备保温性能。2、GRC预制线条比较笨重，在高空有安全隐患，几何尺寸不够准确，接头接缝很难处理，与墙面连接用钢制膨胀螺栓，螺栓在室外很容易生锈，使墙面产生锈迹，影响外墙美观，接缝容易开裂，不防水，没有保温性能，更不能防止冷、热桥产生。3、石膏线条本身就不防水，遇到雨水和阳光就会风化，强度低，耐候性差，不能在室外使用，而且准确度差，没有保温性能。二、EPS装饰线条：使用EPS线条能一举解决以上问题，使制作、施工、安装变得很简单。【EPS装饰线条八大优点】1、省工、省时、省料、施工简便、成本低；2、自重轻、易搬运、安全性高；3、接缝无开裂、防水、防蛀、耐候、耐久；4、造型结构表面细腻、均匀、几何尺寸；5、外表采用优质聚合物砂浆复合耐碱网布，韧性及耐冲击性好；6、彻底解决保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好；7、绿色无污染、节能、环保、低碳；8、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格，充分展示建筑物流畅高雅的感觉【铭墅课外小知识】家居建材装饰装修——墙面漆问题如何对付？油漆可以让我们的墙面变的丰富多彩，但是伴随的问题也是让我们非常的苦恼，诸如漆面裂纹、油漆失去光泽等等，因此如果要杜绝这些问题，还是要从施工时抓起!、油漆剥落可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料)，新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑，也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落，可先用细砂纸打磨，然后抹上腻子，刷上底漆，再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去，重新涂刷。第二、油漆起泡首先，将泡刺破，如有水冒出，即说明漆层底下或背后有潮气渗入，经太阳一晒，水分蒸发成蒸气，就会把漆皮顶起成泡。此时，先用热风喷枪除去起泡的油漆，让木料自然干燥，然后刷上底漆，后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水，就可能是木纹开裂，内有少量空气，经太阳一晒，空气膨胀，漆皮就鼓起了。面对这种情况，先刮

掉起皮的漆皮，再用树脂填料填平裂纹，重新上漆，或不用填料，在刮去漆皮后，直接涂上微孔漆。

第三、出现裂纹 这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后，再重新上漆。若断裂范围不大，这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水，磨去断裂的油漆，在表面打磨光滑之后，抹上腻子，刷上底漆，并重新上漆。

第四、油漆流淌 油漆一次刷得太厚，即会造成流淌。可趁漆尚未干，用刷子把漆刷开，若漆已开始变干，则要待其干透，用细砂纸把漆面打磨平滑，将表面刷干净，再用湿布擦净，然后重新上外层漆，注意不要刷得太厚。

第五、污斑 油漆表面产生污斑的原因很多。例如：乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面，用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑，墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑，可先刷一层含铝粉的底漆，若已出现污斑，可先除去污斑处乳胶漆，刷层含铝粉的底漆后，再重新上漆。

第六、发霉变色 这种问题多发生在潮湿的油漆表面，如水汽凝结在玻璃或金属表面时常会产生棕黑色的污斑。此时可用杀菌剂，照说明书的指示处理发霉的部位，待霉菌杀死后，将表面清洗干净，然后再重新上漆。

第七、失去光泽 原因是未上底漆，或底漆及内层漆未干就直接上有光漆，结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。用干湿两用砂纸把旧漆磨掉，刷去打磨的灰尘，用干净湿布把表面擦净，待干透后，再重新刷上面漆。要特别注意的是，在气温很低的环境下涂漆，漆膜干后，也可能会失去光泽。

第八、漆膜起皱 通常是因遍漆未干即刷第二遍所引起的。这时下层漆中的溶剂会影响上层漆膜，使其起皱。此情况可用化学除漆剂或加热法除去起皱的漆膜，重新上漆。记住，一定要等遍漆干透后，才可上第二遍。