

# 烟台开发区叉车/海斯特电动叉车/23-9-10前轮轮胎/实心轮胎更换

产品名称	烟台开发区叉车/海斯特电动叉车/23-9-10前轮轮胎/实心轮胎更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 烟台开发区叉车/海斯特电动叉车/23-9-10前轮轮胎/实心轮胎更换

叉车作为目前企业的主要物流搬运设备之一,在我们的工作和生活的物资转运环节扮演了越来越重要的作用。叉车的日常维护和保养,不仅能够有效减少机件磨损,保证企业物流环节的连续运转;还能够清除故障隐患,防范潜在的安全事故。

#### 电动叉车常见故障维修

##### 一、电动叉车操作声响异常

故障原因：1、电动叉车各紧固件螺丝松动，车体导轮和滚轮磨损严重，空隙过大；2、链条与链片销轴磨损空隙过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空隙过大；3、查看导轮、滚轮与门架的冲突翻滚空隙是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空隙是不是过大，这些因素都会致使电动叉车在使用时发生声响异常4、查看电动叉车轮胎螺丝是否有松动，轴承是否有损坏等等，5、电动叉车齿轮泵出现故障，如空气由吸油管或密封处进入泵内，吸油管阻力过大，甚至部分已堵塞。齿轮泵精度不高。泵与联轴器不同轴。

维修方法：加入适当的润滑油于连接处，若异响有所减少说明是泄露问题，拧紧接头或直接更换密封圈即可；若无变化，则检查齿轮精度，进行研配与调整，必要时更换齿轮。检查泵与联轴器的同轴度，注意工作状态与静止状态的不同，按技术要求进行调整。电动叉车操作声响异常的原因非常的多，叉车维修人员应逐一测试排查找原由，这样才能从根本上解决叉车声响异常这故障。

##### 二、电动叉车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

故障原因：1、电动叉车电池电压太低或桩头接触电阻太大；2、电机换向器片间积碳惹起片间短路；3、电机制动器调整不当而使电机带制动运转4、驱动头齿轮箱及轴承短少光滑或底座卡阻；电机电枢短路。

