

烟台青岛现代叉车/3T柴油叉车/CPCD30刹车检修/离合器摩擦片

产品名称	烟台青岛现代叉车/3T柴油叉车/CPCD30刹车检修/离合器摩擦片
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台青岛现代叉车/3T柴油叉车/CPCD30刹车检修/离合器摩擦片

维修方法：加入适当的润滑油于连接处，若异响有所减少说明是泄露问题，拧紧接头或直接更换密封圈即可；若无变化，则检查齿轮精度，进行研配与调整，必要时更换齿轮。检查泵与联轴器的同轴度，注意工作状态与静止状态的不同，按技术要求进行调整。电动叉车操作声响异常的原因非常的多，叉车维修人员应逐一测试排查找原由，这样才能从根本上解决叉车声响异常这故障。

二、电动叉车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

故障原因：1、电动叉车电池电压太低或桩头接触电阻太大；

- 2、电机换向器片间积碳惹起片间短路；
- 3、电机制动器调整不当而使电机带制动运转
- 4、驱动头齿轮箱及轴承短少光滑或底座卡阻；电机电枢短路。

维修方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清算换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注光滑油，肃清卡阻现象；改换新的电动叉车电机

三、电动叉车起重无力或不能起重

- 故障原因：1、电动叉车齿轮泵与泵提磨损过度；2、换向阀内的溢流阀高压不当，3、油压管路漏油
- 4、液压油油温过度；
 - 5、门架滑架存在卡阻现象
 - 6、油泵电机转速过低。

维修方法：更换磨损过度的齿轮泵；重新调整溢流阀；检查油压管路并修复；改换不合格的液压油并检查油温度升高的缘由；检查并调整；检查电机并清除故障。

四、电动叉车工作装置与液压系统故障

1、起升时发生颤动的故障原因：起升油缸中有空气，液压系统漏油，内门架叉架大小滚轮及门架轴承过度磨损，两条起升链条松紧不均等等，2、起升速度太慢或不能起升。

故障原因：油箱缺油，滤油器堵塞，安全阀失灵，液压油温度过高,液压油过稀，液压管路漏油，液压泵损坏等等。门架下降有异响一般是防震胶损坏或者老化等等。

维修方法：首先检查各接头、各元件密封垫以及结构内部有无漏油处，如有，则要更换；给系统放气，如果仍然不能排除，则要拆检起升液压缸、齿轮泵及安全阀的工作情况，达不到则要求修配或更换。