

4缸左旋泵头厂家

产品名称	4缸左旋泵头厂家
公司名称	莆田市中路通机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中路通 包装:中性包装
公司地址	中国福建省莆田市涵江区新涵工业区
联系电话	0594-3605653 13386901573

产品详情

中路通柴油喷射系统致力于生产和应用让车辆更加长寿和经济的柴油系统。作为中国较早的柴油喷射系统生产商，现代燃油喷射系统例如共轨系统是我们柴油燃油系统解决方案的基础。在这里您可以实现全系列燃油系统产品一站式采购!

中路通主营产品：

- 1.三大偶件/燃油泵零部件：泵头（配套博世、电装、杰克赛尔、卢卡斯及洋马发动机）、机械油嘴、喷油嘴（P型、PN型、PDN型、S型、SN型等）、柱塞偶件（A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等）
- 2.共轨配件：共轨喷油器，共轨油嘴，阀组件，共轨阀，阀板，电磁阀，共轨控制阀，高压油泵，控制阀，泄压阀，滤芯，试验台，喷油器等
- 3.共轨喷油器（适配博世系列，卡特系列，电装系列，康明斯系列）、机械喷油器总成、铅笔式喷油器
- 4.欧二配件、工程机械配件C7，C9，C10，C11，C13，C15，C18、挖机配件：输油泵、出油阀、传动轴、滚轮座及修理包等
- 5.油泵总成：VE泵总成、分配泵、非道路VE泵总成、CB18共轨泵、高压共轨、高压共轨设备

AGO

燃油系统故障主要由燃油供给不足和喷油泵、喷油器技术状态不佳引起的。CERCERCER具体分析如下:(1)无燃油供给。油箱内缺油,油箱开关未打开,油箱内柴油粗滤器、柴油细滤器滤芯被污物堵死;油箱盖通气孔被堵塞,油箱中形成真空,使柴油不易流动;油路中有空气形成气阻,使供油间断。检查的方法是,松开喷油泵进油管接头螺栓,看是否有油流出,若无油流出,则应由上而下仔细检查,针对不同情况分别采取相应措施。排除油路中的空气时,先将手油泵上下往复按压,并旋松柴油滤清器上的放气螺塞,放气螺塞处冒出的柴油内无气泡时为止,再旋紧放气螺塞。按同样的方法再松喷油泵油腔上的放气螺塞,旋松高压油管接头,分段放出油路中的空气。(2)喷油泵偶件损坏。柱塞偶件磨损,内泄漏大,供油压力达不到要求压力,造成供油量不足,应更换新件。出油阀弹簧弹力减弱或折断,出油阀被铁末或污物卡死,出油阀紧座有孔洞或裂纹,或与高压油管相接处的内锥孔胀裂,应更换新件或更换新柱塞偶件。(3)喷油泵供油参数不正确。喷油泵供油时刻不正确,供油量调整不正确、各缸的供油均匀性差等。如供油时间过晚,压缩行程终止活塞开始下行时,喷油器才开始向燃烧室喷油,因燃烧室压缩压力不足造成混合气压燃温度不够而无法燃烧,使柴油机启动困难。因此,柴油机发生启动困难时要检查调整喷油泵供油提前角、供油量等。(4)喷油器技术状态不佳。喷油器的喷油压力过低,柴油机的喷油压力过小会使喷油雾化,造成启动困难,应重新调整或更换针阀偶件。喷油器针阀偶件卡死,应更换新件。