

艾睿热像仪维修的常见故障分析及排查方法

产品名称	艾睿热像仪维修的常见故障分析及排查方法
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	357.00/台
规格参数	品牌:艾睿热像仪维修 型号:全系列维修 经验丰富:品质保障
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

前一段时间一个客户打电话来询问我们是否能够维修艾睿热成像仪，其实我们凌肯不仅是维修变频器、伺服电机、伺服驱动器等工控设备，我们维修的仪器仪表种类也非常多，具体情况欢迎随时来电咨询我们。我们的工程师确认好是硬件问题后，客户立马就选择了寄修。

目前来说热成像仪的技术已经非常成熟，并且已经应用于许多领域。它可以用作设备、区域温度监测，防止高温事故。虽然热成像仪器的性能相对稳定，一般质量相对较高，但在不注意使用和维护或长期使用的过程中，不可避免地会出现一些故障问题。那么，你知道热成像仪器的常见故障是什么吗？下面就让凌肯为大家介绍一下艾睿热成像仪的常见故障和排查方法。

1.测量过程不稳定。

如果热像仪的工作过程不稳定，根据我们工程师多年的经验，不连续故障可能是由接触不良引起的，需要检查仪器的线路连接。这是因为在使用过程中，由于灰尘的积累，线路连接处出现金属氧化等条件的影响，应注意加强仪器的清洁工作。

2.监视器图片抖动。

在此情况下，艾睿热成像仪不能稳定成像，一方面多是因为传输信号受到干扰而引发的，还可能是传输电缆损坏而引发的。因此，检查周围是否有影响仪器使用的辐射源是很有必要的。若发现，要立即清除辐射源。同时，检查电缆的状况。如果电缆损坏，应及时修理或更换。

3.图像质量不清楚。

如果使用艾睿热像仪时图像模糊不清，又或者遇到图像错位脱位等偏差的情况，应依次排查艾睿热成像仪的主机、监视器和传输设备等部件，找出关键问题。例如，检查艾睿热成像仪的参数设置是否正确、标准化，主机运行是否正常，监控器是否有线路连接问题，传输设备是否完好等。

以上就是工控维修一站式的服务专家——凌肯分享的几个故障问题，以及在使用热成像仪时经常遇到的故障排除方法。我们建议您在使用过程中要小心谨慎。如果遇到故障，不必惊慌。您可以根据上述方法仔细检查，但非人员不得轻易拆卸机器！如果您仍然无法解决难题，您可以随时致电我们。我们竭诚欢迎您的咨询惠顾。