

无锡冠亚镀膜机深冷系统 LJ-30W

产品名称	无锡冠亚镀膜机深冷系统 LJ-30W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:LJ-30W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

无锡冠亚镀膜机深冷系统在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下：

(1) 压缩机吸气管结霜：可能系统排空不好或冷冻水流量过大，系统管道堵塞流量过小等原因。应清通管路放净空气。

(2) 冷凝压力过高：当制冷剂过多；外界空气温度过高使机组通风不好；制冷剂系统内有空气或不可凝气体时，会造成冷凝压力过高现象。

处理方法：排出多余制冷剂；调整改善机组周围的通风环境（如搭设防晒棚等）；打开排气目进行排气。

(3) 冷凝压力过低：可能制冷剂不足或压缩机损坏，处理时检查有无泄漏处，进行修补后补足制冷剂，检查压缩机，如损坏应更换。

(4) 吸气压力过高：制冷剂过多，热负荷过大。膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。

处理方法：排放多余制冷剂，调小冷冻水量，降低热负荷，重新调整膨胀阀的开启度。

(5) 吸气压力过低：可能制冷剂不足；膨胀阀开度太小；水系统中设备管路堵塞等原因，可检查有无泄漏处，修补后补足制冷剂，调整或更换膨胀阀。