

三菱伺服驱动器经常出现的故障代码

产品名称	三菱伺服驱动器经常出现的故障代码
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

AL.10 欠压AL.12 存储器异常1AL.13 时钟异常AL.15 存储器异常2AL.15：RAM异常AL.13：印刷电路板异常AL.15：EEPROM异常AL.16：编码器异常1AL.17：电路板异常2、AL.19：存储器异常3AL.17：CPU零部件异常AL.19：ROM存储器异常AL.20：编码器异常2AL.1A：电机配合异常AL.20：编码器异常2AL.24：主电路异常AL.31：超速AL.32：过流AL.33：过压AL.35：指令脉冲频率异常
输入的指令脉冲的脉冲频率太高。AL.37：参数异常 参数设定值异常。AL.46：伺服电机过热 伺服电机温度上升热保护动作。AL.50：过载1AL.52：误差过大
公司优势：各种零配件货源充足，的维修技术经验，值得您信赖！河南远晟维修过的伺服驱动型号有：MDS-B-SVJ2系列 MDS-B-SVJ2-20 MDS-CH-SPH系列 MDS-CH-SPH-370MDS-B-SPJ2系列 MDS-B-SPJ2-75 MDS-CH-CV系列 MDS-CH-CV-185MDSBSPJ2系列 MDSBSPJ2-110 MDS-C1-V2系列 MDS-C1-V2-3520MDS-R-V2系列 MDS-R-V2-4040 MDS-C1-V1系列 MDS-C1-V1-35MR-S12系列 MR-S12-40A-Z01 MDS-C1-SP系列 MDS-C1-SP-260MR-S11系列 MR-S11-200-E01 MDS-C1-SPM系列 MDS-C1-SPM-220MDS-D-V2系列 MDS-D-V2-2020 MDS-C1-SPH系列 MDS-C1-SPH-150MDS-C1-CV系列 MDS-C1-CV-300 MR-J2系列 MR-J2-100CTMDS-B-V2系列 MDS-B-V2-1010 MR-J2S系列 MR-J2S-350BMR-H系列 MR-H700B-S71-P53 MDS-B-V1系列 MDS-B-V1-20MR-E系列 MR-E-10A-QX002 MR-SA系列 MR-SA52TMR-S1系列 MR-S1-33-Z33 MDS-B-SP系列 MDS-B-SP-110MDS-R-V1系列 MDS-R-V1-60 MR-S3系列 MR-S3-100AA-E01等三菱伺服驱动器维修