

EATON 93E-40-N-MBS UPS电源40KVA可选配内置电池

产品名称	EATON 93E-40-N-MBS UPS电源40KVA可选配内置电池
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:93E-40-N-MBS 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

每台伊顿93E系列UPS均有伊顿工程师或伊顿授权工程师负责开机调试和现场技术支持与培训。在本地区内由伊顿电源提供原厂两年维保服务。伊顿电源服务网点几乎遍布全国所有的省会城市。100多名技术精湛的服务工程师时刻等待客户的召唤，以“更靠近客户、更快响应客户”的现场服务热情，以“问题一次性解决、及时到达服务现场”的严苛服务标准，满足客户的服务需求，让客户领略到国际服务的风采。客户只需要联系我们的客服中心，我们即会迅速安排工程师联系客户，解决客户的问题。客户培训伊顿电源在北京、上海、深圳设有培训中心和产品展示中心，拥有各类型的产品和样机，为客户提供理论和实际双层面的操作、开机、维修服务等方面的培训。每年伊顿电源还将发布针对用户和经销商的年度培训计划，帮助客户更好地了解和使用伊顿电源产品。详细了解培训课程和安排，请联系呼叫中心。

当UPS不间断电源故障报警时，首先先检查UPS不间断电源面板故障报警具体提示信息，检查UPS电源当前工作方式，查明UPS不间断电源故障原因及故障代码。根据不同的故障类型来做相应的处理。比如以下：

一、当电网有电时，UPS不间断电源出现市电断电告警：

1、可能是市电输入跳闸

2、输入交流电线接触不良

3、UPS电源内部保险丝熔断。

当UPS不间断电源故障有以上情形发生时，我们应该检查UPS不间断电源输入空开、供电线路，及时更换损坏的空开、接触器或保险丝等。

二、当市电正常时，UPS电源输出正常；市电断电后，负载也跟着断电：

1、UPS电源充电器损坏，电池没办法充电

2、电池老化、损坏

3、负载过载，UPS不间断电源跳旁路

4、负载未接到UPS不间断电源输出。

当UPS不间断电源故障有以上情形时，我们处理方法是检查UPS不间断电源充电器是否良好、更换电池、检查逆变器、检查电池组是否接对接好、或者减少负载。

三、当UPS不间断电源无法启动。UPS不间断电源故障可能是以下原因造成的：

1、电池长期放置不用，电压过低

2、UPS不间断电源内部电路故障或电源短路

3、UPS不间断电源内部功率器件损坏。