

6RA8091-6DS22-0AA0西门子直流调速器（故障解决中心）

产品名称	6RA8091-6DS22-0AA0西门子直流调速器（故障解决中心）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6RA8091-6DS22-0AA0西门子直流调速器（故障解决中心）；

直流调速器维修常见故障

- 1、电机负载突变，引起的冲击过大造成过流。
- 2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘损坏，造成匝间或相间对地短路，因而导致过流。
- 3、过流毛病与电机的漏抗，电机电缆的耦合电抗有关，所以挑选电机电缆一定依照要求去选。
- 4、在变频器输出侧有功率因数纠正电容或浪涌吸收装置。
- 5、当装有测速编码器时，速度反应信号丢掉或非正常时，也会引起过流，检查编码器和其电缆。

6、电流互感器损坏,IGBT损坏，其现象表现为，变频器主回路送电，当变频器未启动时,有电流显示且电流在变化，这样可判别互感器已损坏。

6RA8091-6DS22-0AA0西门子直流调速器（故障解决中心）；

西门子6ra80直流调速器故障代码一览:

F60051(NA)优化写入的值超出限值 F60052(NA)优化过程被外部错误中断

F60055 励磁特性曲线无效 F60056 重要参数未设置

F60057(NA)电枢电流检测出错 F60058 参数设置相互冲突

F60061 晶闸管测试发现异常 F60062(NA)和电压检测的通讯失败

F60063(NA)模拟量输入输出的准值错误 F60064(NA)和第二处理器TMS320的通讯失败

F60065(NA)第二处理器(TMS320)上的软件更新失败 F60066(NA)装置和传感器的通讯失败

F60067(NA)故障:温度过高 F60068(NA)功率单元的标准值错误

西门子6RA80系列直流调速器常见故障维修, 西门子6RA80直流调速器报警维修, 西门子6RA80直流调速器报警维修, 西门子直传动维修, 西门子6RA80显示F60042 西门子6RA80直流调速运行中报警复位不了维修、 西门子直流调速装置维修常见故障, 欠压, 缺相, 弱磁不了, 励磁故障, 速度不稳, 不出力, 输出电压低, 烧可控硅, 无励磁电压, 烧保险, 无显示, 跳闸, F60005 F60004 F60006, F60038, F60050, F60051, F60061, F60090, F60091, F60100, F60101, F60104, F60105, F60094, F60095等等报警维修 西门子6RA80直流调速运行中报警复位不了维修我司开展西门子备件维修近10年的历史, 经验丰富, 技术成熟, 备件齐全, 维修周期短, 检测条件齐全, 所有维修物品检修成功后都会上电测试8小时以上, 确认无故障后方可出库, 是您维修西门子设备的选择