

## ( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有暗道维修

产品名称	( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有暗道维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### ( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有暗道维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

在机器能够开机运行的情况下,用U盘拷取log(记录设备运行状态的数据),在logfile(记录设备运行状态的数据文件)中,搜索“ shutdown(关机)”,找到描述机器非正常关机的语句“ DRX 3TOP=81大于上限值80”,表明:DRX传感器测试的温度大于上限值,再从 logfile- TempMon(记录设备运行状态的数据文件)中,对照相同的时间,发现DRX3TOP有3次达到81,说明温度值超过上限,导致机器自动关机。由此分析报警原因:可能是内部温度过高或是DRX传感器损坏。本着先易后难的维修原则,首先考虑是机器后端滤网积灰堵塞,使得空气流动不畅,散热不易,