

## (探头售后维修)飞利浦彩超机探头常见故障售后维修解决

产品名称	(探头售后维修)飞利浦彩超机探头常见故障售后维修解决
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### (探头售后维修)飞利浦彩超机探头常见故障售后维修解决

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

属于后端主板故障,与CPU、内存等无关。通过COMS放电后能启动，表明主板的硬件存在问题。造成这种原因主要由于主板具有自动侦测功能，在检测CPU或电源风扇转速及各配件电压或温度不正常时，主板会自动采取保护措施，从而造成系统无法启动。进行CMOS放电后，各项参数设置恢复到初始状态，系统能正常启动。此主板故障点很可能是COMs芯片，或南桥芯片品质问题。此方法属于“排除法”在无可更换的备件时判断机器故障有一定的作用，但要根据具体情况灵活应用

故障现象。开机无显示，无法开机，拔下BIOS电池后开机正常，而一旦插上BIOS电池就只能遍正常启动，再次无法启动。

(2) 故障分析与排除。更换多个新的BIOS电池（测量电压3.1V左右，电量充足），故障依旧，排除BIOS电池问题。载入GE默认BIOS设置，重启后故障依旧。测量各个测量点电压值正常，重装软件，故障依旧，排除软件问题。重新插拔各个负载