

## (当天修好故障) 飞利浦彩超机探头油囊破损漏油更换维修

产品名称	(当天修好故障) 飞利浦彩超机探头油囊破损漏油更换维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(当天修好故障) 飞利浦彩超机探头油囊破损漏油更换维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

设备正常开机启动后，探头同声区中间部分没有图像，经过多次拔插探头以及重新开机后，故障现象无变化，也没有任何提示或者报错信息根据故障现象和个人维修经验按下列方法进行判断：更换探头至其他插槽，故障现象与原来一样，则可以排除探头插槽故障。然后，检查其他探头是否也有图像缺失，发现一凸阵探头中间部分图像完全缺失，一线阵探头有两部分图像都缺失，因两探头故障同时出现故障的可能性极小，基本上可以排除探头故障。第二，根据故障现象可能是超声发射板、超声接收板和图像信号处理板故障引起的图像问题。但是具体是哪一个板卡引起故障很难判断，可以通过超声设备的自检功能进行辅助检测判断