

（探头售后维修）飞利浦彩超机探头上机四维探头功能报错维修

产品名称	（探头售后维修）飞利浦彩超机探头上机四维探头功能报错维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

（探头售后维修）飞利浦彩超机探头上机四维探头功能报错维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

首先判断是否为探头故障，把探头拿到另外一台VE9上进行测试，显示正常。排除了探头本身的原因后，疑为使用环境问题，将设备移到其它超声诊室开机测试，故障消失。从而确定故障是设备使用环境引发，需要查找干扰源。

诊室周围并无可产生干扰的大型用电设备，重点在诊室内查找干扰源。依次关掉诊室内所有的用电设备，故障未消失；依次断开诊室内用电设备的电源连接，当把报告工作站主机插头从电源插排上取下后，干扰减轻，怀疑干扰源在工作站供电连接的某环节。继续断开连接工作站的电源插排，干扰消失。反复测试，确认图像干扰由连接工作站的电源插排造成。更换电源插排，故障解决