

西门子6RA80直流调速装置报F60091代码维修（解决各类故障）

产品名称	西门子6RA80直流调速装置报F60091代码维修（解决各类故障）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速装置维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80直流调速装置报F60091代码维修（解决各类故障）；

直流调速装置报F60091代码 (N, A) 参考电压 P10 超出公差

信号重要性：驱动体：DC_CTRL

反应：OFF2 (无)

应答：立即

原因：端子 X177.31 上的参考电压 P10 (+10 V) 超出公差（即超出 +/-5 %）。

注释：r50047[1]: 参考电压 +10 V(V) r50047[2]: 参考电压 -10 V(V) r50047[3]: 模块温度 CUD(°C)

处理：检查电源。

在 ... 时的反应 N: 无

在 ... 时应答 N: 无

在 ... 时的反应 A: 无

在 ... 时应答 A: 无

西门子6RA80直流调速装置报F60091代码维修（解决各类故障）；

西门子直流调速器的常见故障代码

F07 通过串行接口收到的数据，句法错误。

F08 通过串行接口收到的数据，帧错误。

F14 外部故障。通过选择开关量选择输入(端子39 或40)使外部故障监控有效(P83，P84)。如果端子39 或40 处出现低电平信号超过1 秒钟，就会出现此故障信息。在运行状态o4 时延迟时间为2秒。

F15 速度调节器监控：给定值与实际值之差 > P27 的时间 P43可能的原因：- 性能差的速度调节器优化；- 测速机电缆被切断，测速机极性错误。

F22 在电子板电源(5U1，5V1，5W1)和功率部分电压(1U1，1V1，1W1)之间的相序分配故障。补救措施：确保功率部分与电子板电源具有相同的相序。

F23 双口RAM 接口耦合故障。不完善的工艺或接口板。详细资料参见选件板的操作指导说明。

西门子直流调速装置维修常见故障，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095等等报警维修 西门子6RA80直流调速运行中报警复位不了维修我司开展西门子备件维修近10年的历史,经验丰富,技术成熟,备件齐全,维修周期短,检测条件齐全,所有维修物品检修成功后都会上电测试8小时以上，确认无故障后方可出库,是您维修西门子设备的选择。