

# 湖南自建房公寓房屋安全检测鉴定单位

产品名称	湖南自建房公寓房屋安全检测鉴定单位
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	2.00/平方
规格参数	1:公寓房屋安全检测 2:自建房排查 3:出租屋检测鉴定
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

## 产品详情

一、房屋结构安全检测|房屋结构安全质量鉴定综合检测中心检测内容 - - -找深圳市住建房屋安全检测有限公司，木结构构件（外形尺寸、构件垂直度、木材缺陷、承载能力）；混凝土结构构件（回弹法检测混凝土抗压强度、钻芯法检测混凝土抗压强度、超声回弹综合法检测混凝土强度、外观质量与缺陷、结构构件尺寸、钢筋保护层厚度、钢筋位置、钢筋直径、钢筋锈蚀、后锚固拉拔力、承载力、抗裂、裂缝宽度、挠度）；砌体结构构件（缺陷、轴线偏差及垂直度、原位法检测砌体抗压强度、回弹法检测烧砖强度、贯入法检测砂浆强度、回弹法检测砂浆强度）；

构筑物（倾斜、裂缝、沉降、位移、动力测试）民用建筑、工业建筑、公共建筑结构检测鉴定（安全性、耐久性、可靠性检测鉴定，改造、加层等检测鉴定，抗震鉴定等）灾后（火灾、爆炸、地震及事故等）结构检测鉴定本公司技术力量雄厚，拥有一批德才兼备的长期从事结构加固、房屋结构安全鉴定、质量检测等的高、中级技术职称人才，以及完备的工程检测设备；先后完成了办公楼、住宅、厂房、学校、医院、幼儿园、学生接送站、旅馆、宾馆、星级酒店等过万项工程的房屋安全鉴定、抗震鉴定、加固设计和加固施工工作。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供\*满意的服务。

二、关于房屋出现安全质量问题、常见的房屋安全质量问题有哪些？（一）楼体不稳定。表现为过了沉降期依然下沉不止；不均匀沉降导致楼体倾斜；整体强度不够，楼体受震动后或在大风中摆动；因结构不完善，部分或全部承重体系承载力不够，导致楼体有局部或全部坍塌隐患。（二）裂缝。包括墙体裂缝及楼板裂缝。裂缝分为强度裂缝、沉降裂缝、温度裂缝、变形裂缝，产生的原因有材料强度不够，结构、墙体受力不均，抗拉、抗挤压强度不足，楼体不均匀沉降，建筑材料质次，砌筑后干燥不充分等。