

(探头维修电话)飞利浦彩超机腹部探头上机图像模糊看不清楚维修

产品名称	(探头维修电话)飞利浦彩超机腹部探头上机图像模糊看不清楚维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(探头维修电话)飞利浦彩超机腹部探头上机图像模糊看不清楚维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

将擦干后的内镜置于酶洗槽中，用注射器抽吸含酶洗液100ml，冲洗送水管道，用吸引器将含酶洗液吸入活检孔道，浸泡2~5min，操作部用含酶洗液擦拭。含酶洗液一镜一换。2、擦干后的附件、各类按钮和阀门用含酶洗液浸泡，附件应在超声清洗器内清洗5~10min。五、清洗含酶洗液浸泡后的人内镜，用高压水枪冲洗各管道，同时冲洗内镜的外表面，再用向各管道冲气干燥，用干净布类擦干内镜的外表面。六、消毒或灭菌1、采用消毒剂浸泡消毒或者灭菌时，应将清洗擦干后的内镜置于消毒槽并全部浸没于消毒液中，各孔道用注射器灌满消毒液。2、非全浸式内镜的操作部，应用清水擦拭后再手75%乙醇擦拭消毒。