

## (原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头图像只显示一部分维修

产品名称	(原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头图像只显示一部分维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头图像只显示一部分维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

经食道探头在远端头附近有内置温度传感器。该传感器用于监控探头的温度，以防止可能发生的食道组织灼伤。必须获得患者的实际体温，才能准确估计远端头温度。

默认情况下，诊断系统默认患者的体温是37 ° C。如果实际患者体温高于37 ° C，则必须手动输入实际体温。

自动冷却功能在两种情况下提供警告信息：

温度达到41.0 摄氏度时，显示即将开始TEE探头自动冷却。

温度达到42.5 摄氏度（108.5 华氏度）时，显示TEE探头正在进行自动冷却信息，并且诊断系统将自动停止扫描。