

(原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头主机不识别探头维修

产品名称	(原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头主机不识别探头维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(原厂配件修理) 飞利浦彩超机腹部探头主机不识别探头维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

在彩超设备开机之前，需要检查电源线路的使用情况，是否存在线路老化的现象，如有应及时采取有效的处理措施，如更换老化线路，避免出现电磁干扰现象，在运行过程中出现突然断电等现象，从而导致设备发生不可逆性的损毁。在检查过程中，工作人员需要针对电源电缆线的绝缘层破损、电缆线裂纹、电缆线安装是否牢固等现象进行检查，避免彩超设备在使用过程中发生突然断裂等情况。

检查电缆线的走向是否正确，其所在位置是否安全等。重点检查电缆线接地连续性、线序排列以及电流泄露等情况。

此外，如果条件允许，应安装高精度交流净化稳压不间断电源，确保在断电的情况下，医疗彩超设备依然能够正常运行，给操作者有足够的时间关闭仪器，并且电源一定要进行接地处理。确保外部供给电压趋于稳定，不会出现过高过低等现象。