

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机没有图像显示维修

产品名称	(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机没有图像显示维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机没有图像显示维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

故障一：诊断仪使用CW连续多普勒)时死机并出现错误提示，其余功能均使用正常。故障提示为:机器检测到异常电压,请重新启动 动系统。故障分析:1) 诊断仪的CW只能用于心脏条件下，其余条件下无CW功能，所以CW板可能损坏。2) 出现故障时，由附电源盒测量CW的工作电压下降明显，考虑故障可能与附电源盒有关。3) 此故障还可能由CW信号触发及通信造成。4) 心脏探头相控阵探头)是由PW和CW组成，心脏探头可能损坏。

故障处理：更换附电源盒及相关PCB均无效后，更换心脏探头，其后一个月内没有出现死机现象，则问题解决。