

## (原厂配件修理) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有盲区维修

产品名称	(原厂配件修理) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有盲区维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(原厂配件修理) 飞利浦彩超机心脏探头上机图像有盲区维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

故障二：诊断仅开机后反复自检，无法进入超声系统。故障分析：1) 可能是操作系统损坏。2) 开机后没有检测到系统，可能主控板损坏。3) 无法读取操作系统文件，可能硬盘损坏。4) 其他因素导致外部供电不正常，也会造成系统无法启动。故障处理：现场测量市电及稳压电压均正常后，重装操作系统失败，打开机器发现通电启动DISK灯一直不亮，更换硬盘后故障才解决。诊断仪在FLOW模式下有时出现彩色条纹。故障分析：1) 首先考虑是由设备间相互干扰造成的。2) 可能是探头断线引起的3) 可能是血流板故障造成的。