

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头手柄外壳破裂/破损维修

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | (PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头手柄外壳破裂/破损维修 |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰 |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303 |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104 |

产品详情

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头手柄外壳破裂/破损维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

故障现象开机后,操作系统无法进入,黑屏,提示 No

operatorsystem(无操作系统)。2.2故障分析及排除此故障一般由两种情况引起: 底层

Windows操作系统文件损坏,系统无法正常引导启动文件,导致无法进入 Windows操作系统。可以通过修复系统或者重装系统予以解决; 硬盘损坏导致系统无法正常读取引导文件,这种情况即使重新安装系统后仍然会报同样的故障,需更换新硬盘后重装系统。3.1故障现象断路器闭合后,按下开机键,机器无反应,操作面板和昂示器上所有指示灯均不亮,风扇不旋转。