

（探头修理）飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报错维修

产品名称	（探头修理）飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报错维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

（探头修理）飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报错维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

开机检测，先测试流量在“preset

flow”处设置流量为20，让气腹机CO2出气口自由出气，按“start”出气，观察发现“actual Flow”也为20，说明流量正常；再测试压力，在“preset pressure”处设置压力为15mmHg（1mmHg = 0.133

kPa），在气腹机CO2出气口处用一个手术手套套在出气口处，按“start”出气，观察一阵发现“actual pressure”显示值也为15mmHg，说明压力测试正常，气腹机良好。

故障可能出在气腹机外围管路部分。检查观察到气腹机CO2出气处连接管破损，导致压力过低，更换出气口连接管故障排除。

史赛克腹腔镜属于精密的电子光学仪器设备，故障原因多为使用不当，操作失误，相关易损耗材或配件未及时更换。因此，严格按照规程操作与保养，才能更好地降低故障率，充分发挥仪器设备的用途。