

广东梅州市丰顺县地下室防水施工、堵漏钢结构夹层检测

产品名称	广东梅州市丰顺县地下室防水施工、堵漏钢结构夹层检测
公司名称	深圳市劲石信息技术有限公司
价格	2.00/m ²
规格参数	房屋检测服务:检测鉴定
公司地址	龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房402
联系电话	19527559197 19527559197

产品详情

广东梅州市丰顺县地下室防水施工、堵漏钢结构夹层检测

深圳市劲石信息技术有限公司是一家集建筑结构检测、加固设计和加固施工为一体的工程技术公司。公司实力强大和国内多家公司达成合同联盟，拥有房屋检测鉴定、结构加固设计、加固改造施工的专业团队，为广大客户提供服务。房屋强度检测房屋在改造前后都需要进行房屋强度检测，改造前，需对房屋的结构和承载力重新进行复核和建模计算等工作，以便对改造工程、方案提供数据支持和建议；改造后，需对房屋的改造现状和图纸进行复核和验收，以保证房屋改造后的质量和房屋的需要。房屋强度检测主要又分房屋安全性检测和房屋抗震检测，房屋安全性检测是指通过调查、现场检测、结构分析验算、对房屋安全性进行鉴定，主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋。房屋抗震检测是指该检测使用于正在使用中的房屋及拟作改造的房屋的抗震能力评定。主要通过检测房屋的结构现状、调查房屋的改造方案和未来使用情况，按规定的抗震设防要求，对房屋的抗震性能做出评价。底部框架—上部砖混结构建筑初步鉴定是否是危房的标准 1.重大安全隐患。存在以下情形之一的：(1)墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2（仅单条裂缝时）或超过层高1/3（多条裂缝时）。(2)框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落，钢筋外露。(3)框架柱一侧出现水平裂缝，对侧混凝土压碎。(4)主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3，或宽度大于1.0mm。(5)主梁端出现斜裂缝。(6)阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝。(7)钢屋架构件有压曲现象。(8)存在超过3种（含3种）一般安全隐患同种一般安全隐患超过3处（含3处）。 2.一般安全隐患。未经有资质单位设计施工（特别是加层 扩建 拆改主体结构），或有以下情形之一的：（1）墙体出现竖向裂缝，但程度未达重大安全隐患限值。（2）纵横墙连接处出现竖向通缝。（3）支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm。（4）墙体出现明显水平裂缝。（5）墙体（柱）明显变形或错位或变截面处出现裂缝。（6）砌体风化达断面尺寸15%以上。（7）柱 梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm。（8）主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝。

(9) 人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑。(10) 钢屋架节点焊缝螺栓或铆接有拉开 变形 滑移 松动 剪坏等严重损坏。(11) 钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑单肢角钢架)。 本公司主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。 深圳市劲石信息技术有限公司热诚欢迎新老客户来电、来函咨询，我们将一一详细回复！